



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## INDICAÇÃO Nº 142/2023

Indica a necessidade de manutenção da tampa (metal) de bueiro localizado na rua Saveria Lia Rolfsen, altura do nº 755 – parque Cecap – Araraquara.

Indico ao Excelentíssimo Sr. Prefeito a necessidade de entrar em entendimento com o setor responsável para que seja realizada a manutenção da tampa (metal) de bueiro localizado na rua Saveria Lia Rolfsen, altura do nº 755 – Parque Cecap, nesta cidade.

Tal medida é necessária, pois devido as chuvas do último período o tampo de metal veio a danificar e posteriormente deixar a abertura exposta. Ressalto que como medida paliativa os moradores do local, temendo acidentes, colocaram paletes e galhos de arvores para sinalizar, mas tal medida pode de fato provocar acidentes. Nesse sentido, acredito que seja necessário a sinalização adequada do problema até que o problema seja totalmente solucionado.

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de estima e apreço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 12 de janeiro de 2023.

GUILHERME BIANCO

PROTÓCOLO 359/2023 - 12/01/2023 09:40

