



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

REQUERIMENTO Nº 402/2023

Requer informações sobre o Laudo de Vistoria realizada na Ponte localizada no Acesso Heitor de Souza Pinheiro.

Considerando que 28/12/2022 uma tragédia ocorreu em nossa cidade, quando, após fortes chuvas, uma cratera se abriu na Avenida 36.

Considerando que a Prefeitura então afirmou que o local havia sido vistoriado em 2022 e que havia um laudo comprovando as boas condições de segurança da ponte, divulgando o documento em veículos de imprensa da cidade, em janeiro de 2023.

Considerando que em 02/01/2023 nós protocolamos um requerimento, nº 03/2023, solicitando que nos fosse apresentado esse laudo da vistoria realizada na ponte em questão, bem como em todas as pontes, viadutos e similares do município.

Considerando que em 27 de fevereiro de 2023, nós recebemos a resposta ao nosso requerimento contendo os documentos solicitados e, comparando com o laudo veiculado publicamente em janeiro do mesmo ano, sendo ambos denominados como Relatório de Atendimento nº 0484/2022, pudemos constatar que um documento possuía uma caixa de texto com algumas observações do engenheiro que assina o laudo e o outro não.

Requeiro, observado o inciso XIX do artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Araraquara, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que forneça as seguintes informações a esta Casa de Leis:

1) Favor esclarecer a razão de termos dois laudos, com mesmo número, data e local, sendo um enviado em resposta ao Requerimento e outro divulgado pela mídia e site oficial da Prefeitura, um possuindo uma caixa de texto com observações do engenheiro que assina o laudo e o outro não.

2) Favor especificar qual documento devemos considerar como sendo o original Relatório de Atendimento nº 0484/2022.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 23 de maio de 2023.

LINEU CARLOS DE ASSIS

DIVULGADO NA IMPRENSA



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS
DE SEGURANÇA PÚBLICA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



RELATÓRIO DE ATENDIMENTO – N.º. 0484/2022

Data: 05/07/2022 Tipo da ocorrência: PONTES

Solicitante:

Responsável: Prefeitura do Município de Araraquara

Estabelecimento:

Endereço: Acesso Heitor de Souza Pinheiro

Bairro:

Cidade: Araraquara/SP

Telefone:

Celular:

Ponto de referência:

Situação: Inspeção visual e avaliação de risco

Observações:

DESECHO DA SOLICITAÇÃO

Tipo da ponte:

Ponte com seção em arco e base reta.

Condições em que se encontra:

Abas de concreto armado em bom estado de conservação.

Ponte com aduelas em bom estado.

Piso de concreto sob a ponte faltando partes.

Canal dissipador de 1º nível com piso e paredes em bom estado.

Canal dissipador de 2º nível com piso desabado e parte remanescente inclinada para a direita, parede lateral direita desabada e esquerda sem apoio no solo.

Via pública em bom estado.

Situação de risco:

Não há risco iminente de desabamento.

Troncos e galhos no interior das aduelas.

IMPORTANTE: Observações do Engenheiro que assina o laudo

- Inspeção realizada em outubro de 2022, integrou o plano Operação Ponte Segura da Defesa Civil, cujo principal objetivo é a avaliação técnica de todas as estruturas instaladas no município.

- Abas de concreto armado e as aduelas em bom estado de conservação.

- O piso de concreto sob a ponte - no leito do rio (calçamento da aduela) teve partes que não comprometam a estrutura da ponte, sendo os danos considerados superficiais.

- O 1º canal dissipador (que fica após a ponte) estava com piso e paredes em bom estado.

- O 2º canal dissipador (também após a ponte) apresentava alguns problemas, mas segundo observado na vistoria, ficava também fora da área da ponte, há aproximadamente 10 metros de distância da travessia em aduela, sem comprometimento da estrutura da mesma.

- Via pública de circulação apresentava bom estado.

- Sobre troncos de madeira parte e galhos no interior das aduelas, atestado o laudo, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos verificou o local em novembro de 2022 e constatou que essa vegetação já não estava mais nos locais.

- CONCLUSÃO: Laudo de caráter risco eminente de desabamento.

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO
RIBEIRO:02649173831
Dados: 2022.11.01 08:19:45 -03'00'

Local Vistoriado por: Eng. Carlos Alberto Ribeiro

Data: 27 / 10 / 2022

RUA NOVE DE JULHO, 3419 - SANTA ADELINA - ARARAQUARA/SP - FONE: 199 / 3336-3505 - DEFESACIVIL@ARARAQUARA.SP.GOV.BR

"Defesa Civil: Útil nas emergências, necessária todos os dias"

Resposta do Requerimento



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS
DE SEGURANÇA PÚBLICA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



RELATÓRIO DE ATENDIMENTO – N.º. 0484/2022

Data: 05/07/2022 Tipo da ocorrência: PONTES

Solicitante:

Responsável: Prefeitura do Município de Araraquara

Estabelecimento:

Endereço: Acesso Heitor de Souza Pinheiro

Bairro:

Cidade: Araraquara/SP

Telefone:

Celular:

Ponto de referência:

Situação: Inspeção visual e avaliação de risco

Observações:

DESECHO DA SOLICITAÇÃO

Tipo da ponte:

Ponte com seção em arco e base reta.

Condições em que se encontra:

Abas de concreto armado em bom estado de conservação.

Ponte com aduelas em bom estado.

Piso de concreto sob a ponte faltando partes.

Canal dissipador de 1º nível com piso e paredes em bom estado.

Canal dissipador de 2º nível com piso desabado e parte remanescente inclinada para a direita, parede lateral direita desabada e esquerda sem apoio no solo.

Via pública em bom estado.

Situação de risco:

Não há risco iminente de desabamento.

Troncos e galhos no interior das aduelas.

Assinado de forma digital por

CARLOS ALBERTO
RIBEIRO:02649173831
Dados: 2022.11.01 08:19:45 -03'00'

Local Vistoriado por: Eng. Carlos Alberto Ribeiro

Data: 27 / 10 / 2022

RUA NOVE DE JULHO, 3419 - SANTA ADELINA - ARARAQUARA/SP - FONE: 199 / 3336-3505 - DEFESACIVIL@ARARAQUARA.SP.GOV.BR

"Defesa Civil: Útil nas emergências, necessária todos os dias"