



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

### INDICAÇÃO Nº 3035/2026

Solicita manutenção e nivelamento de tampa de bueiro na Rua Fernando Carvalho.

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com o departamento competente, para que sejam adotadas as providências necessárias visando à realização de manutenção em tampa de bueiro, incluindo reparo estrutural no entorno ou estudo técnico para nivelamento da tampa, localizada na Rua Fernando Carvalho, próximo ao nº 1980, no bairro Chácara Flora.

Verifica-se que a tampa do bueiro e sua estrutura de apoio apresentam danos e desnível, situação que compromete a segurança viária e pode ocasionar riscos a motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que transitam pelo local. O desgaste no entorno da tampa pode causar trepidações, danos aos veículos e aumentar o risco de acidentes.

Além disso, o problema tende a se agravar com o tráfego constante e em períodos de chuva, podendo ocasionar maior deterioração da estrutura e comprometimento do sistema de drenagem urbana. Diante disso, torna-se necessária a realização de manutenção corretiva ou estudo técnico para adequação e nivelamento da tampa do bueiro, garantindo melhores condições de segurança, mobilidade e conservação da via pública.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 13 de maio de 2026.

ENFERMEIRO DELMIRAN







## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

### ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=R5MVA6Y11ND0496W>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **R5MV-A6Y1-1ND0-496W**

