



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 1375/2019

Em 19 de junho de 2019.

Ao
Excelentíssimo Senhor

TENENTE SANTANA

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.


14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 0932/19**, de autoria do Vereador **RAFAEL DE ANGELI**, encaminhamos a esse Legislativo a inclusa cópia das informações prestadas pela Senhora Secretária Municipal da Educação.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,



EDINHO SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier
CEP: 14.810-038 – Araraquara - SP
(016) 3301-1902 / seceducacao@araraquara.sp.gov.br

OFÍCIO Nº 618/2019/SME/GAB

Araraquara, 13 de junho de 2019

Ao Ilustríssimo Senhor
Alan Silva
Chefe de Gabinete

Assunto: **Requerimento nº 0932/2019, Guichê 047.762/2019**

Senhor Chefe de Gabinete,

Encaminho as informações solicitadas por meio do Requerimento nº 0932/2019, datado de 04 de junho de 2019:

1 – A nossa equipe de manutenção de próprios escolares contempla dois eletricitistas habilitados que realizam avaliação e manutenção diariamente de toda a Rede Municipal da Educação.

2 – Sempre que ocorrer a necessidade.

3 – Normalmente é feita a troca de resistência quando queima e após avaliação dos profissionais se necessário o chuveiro é trocado.

4 – No geral são boas, nos dias frios é mais frequente a troca de resistência de chuveiros porque é utilizado em sua potência máxima. A queima de resistência é comum e normal considerando que são milhares de banhos diariamente.

5 – Não houve perícia habilitada, a própria equipe de eletricitistas a serviço da Prefeitura Municipal fez a perícia in loco e verificou que houve um excesso de pressão possivelmente porque a parte da “vazão grande” do chuveiro poderia estar totalmente obstruída e só o “chuveirinho” aberto assim causando o excesso de pressão interna no corpo do chuveiro ao ligar o registro de água.

nel




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier
CEP: 14.810-038 – Araraquara - SP
(016) 3301-1902 / seceducacao@araraquara.sp.gov.br

6 – Os chuveiros são trocados conforme a necessidade, na escola em questão foram trocados 01 (um), no dia 24 de abril de 2019, e mais 18 (dezoito), no dia 28 de maio de 2019, assim contemplando todos os chuveiros da unidade.

7 – O próprio Gestor de Próprios Escolares informou que não há registro de outro fato ocorrido nesta Secretaria da Educação e que estão fiscalizando e orientando os funcionários a não obstruir a saída grande de água do chuveiro com nenhum objeto estranho mesmo que ele fique pingando, considerando que isso pode ter ocasionado o acidente, fazer apenas o procedimento normal de abrir o “chuveirinho”.

Atenciosamente,


CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação