



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 0535/2020

Em 31 de março de 2020.

Ao
Excelentíssimo Senhor
TENENTE SANTANA
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887
ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **Indicação nº 0132/2020**, de autoria do Vereador **JÉFERSON YASHUDA**, informamos, conforme manifestação prestada pelo Departamento Autônomo de Água e Esgotos – DAAE, que diversos serviços foram executados no local indicado. Segue detalhamento destes serviços no Laudo de Vistoria Técnica anexo.

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,


ALAN SILVA
Chefe de Gabinete



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - Atendimento: 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTA
www.daaeararaquara.com.br

FL. N.º

DAAE

LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA

Guichê/Protocolo: Coordenadoria de Gestão da Flora – Gerência de Biodiversidade
Endereço: Avenida Bandeirantes, 1582 - Bairro Santana

Localização: Área pública () privada () Passeio público (X) Praça pública () Canteiro central

VISTORIA TÉCNICA

FOLHA Nº 1

Rua Dr. Arlindo Soares de Azevedo

- Nº 1: Alfeneiro. Fiação elétrica na rua. Galhos secos e/ou necrosados prestes a cair. DAP ≈ 41 cm.
Nº 2: Alfeneiro. Tronco lesionado e inclinado, além de raízes expostas. DAP ≈ 40 cm. (Defronte a casa de número 376).
Nº 3: Alfeneiro. Caule e região radicular com lesões visíveis. Caule ligeiramente inclinado. DAP ≈ 32 cm. (Defronte ao número 386)
Nº 4: Alfeneiro. Caule e região radicular com lesões visíveis, além de que apresenta raízes expostas. DAP ≈ 36 cm. (Defronte ao 390).
Nº 5: Arvore seca. DAP ≈ 13 cm. (Defronte ao número 420)
Nº 6: Oiti. Caule e região radicular sem lesões visíveis e aparentemente firme até a presente data. Calçada apresenta irregularidades. DAP ≈ 26 cm.
Nº 7: Oiti. Caule e região radicular sem lesões visíveis e aparentemente firme até a presente data. Calçada apresenta irregularidades. DAP ≈ 25 cm. (Defronte ao número 444).
Nº 8: Alfeneirô. Caule e região radicular com lesões visíveis e raízes expostas. DAP ≈ 41 cm. (Defronte ao número 454).
Nº 9: Alfeneiro. Caule sem lesões visíveis. Copa com alguns galhos secos. DAP ≈ 30 cm. (Defronte ao número 464)
2 (dois) canteiros vazios onde pode ser plantado Aroeira Pimenteira e Manduirana.

RECOMENDAÇÕES

- Nº 1 – Poda de limpeza.
Nº 2 – Remoção e substituição.
Nº 3 – Poda de limpeza.
Nº 4 – Remoção e substituição.
Nº 5 – Remoção e substituição.
Nº 6 – Poda de limpeza e abertura de canteiro.
Nº 7 – Poda de limpeza e abertura de canteiro.
Nº 8 – Remoção e substituição.
Nº 9 – Poda de limpeza.



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - Atendimento: 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTA
www.daaeararaquara.com.br

FL. N.º

DAAE

AV. Cristóvão Colombo

Nº 10 – Alfeneiro: Sem fiação elétrica. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Cupins ao redor do caule. DAP ≈ 27 cm.

Nº 11 – Alfeneiro: Caule e região radicular com lesões além de que apresenta inclinação com risco de queda. DAP ≈ 42 cm (Defronte ao número 1906).

Nº 12 – Alfeneiro. Caule e região radicular com lesões visíveis, além de que apresenta inclinação e risco de queda. DAP ≈ 40 cm.

Nº 13 – Alfeneiro: Caule e região radicular sem lesões visíveis, apresentando somente leve inclinação. DAP ≈ 43 cm. (Defronte ao número 1920)

Nº 14 – Alfeneiro. Região radicular sem lesões visíveis. Copa apresentando alguns galhos secos. DAP ≈ 29 cm. (Defronte ao número 1932).

RECOMENDAÇÕES

Nº 10 – Poda de limpeza e pulverização.

Nº 11 – Remoção e substituição.

Nº 12 – Remoção e substituição

Nº 13 – Poda de limpeza..

Nº 14 – Poda de limpeza.

FOLHA Nº 2

Rua dos Libaneses

Nº 15 – Oiti. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Algumas brotações mais baixas no caule e galhos. Fiação livre. DAP ≈ 22 cm.

Nº 16 – Alfeneiro: . Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa apresentando alguns galhos secos prestes a cair. DAP ≈ 31 cm.

Nº 17 – Alfeneiro: Caule aparentemente firme, porém com cupins. Região radicular sem lesões visíveis. Copa apresentando alguns galhos secos prestes a cair. Calçada apresentando irregularidades. DAP ≈ 49 cm.

Nº 18 – Alfeneiro: Caule e região radicular sem lesões visíveis. DAP ≈ 39 cm. (Defronte ao número 2877).

Nº 19 – Alfeneiro: Caule e região radicular sem lesões visíveis. Galhos secos com risco de queda. Calçada apresenta irregularidades. DAP ≈ 35 cm. (Defronte ao número 2823)

RECOMENDAÇÕES

Nº 15 – Poda de levantamento.

Nº 16 – Poda de limpeza.



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - Atendimento: 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTA
www.daaeararaquara.com.br

FL. N.º

DAAE

- Nº 17 – Poda de limpeza, abertura de canteiro e pulverização.
- Nº 18 – Poda de limpeza.
- Nº 19 – Poda de limpeza e abertura de canteiro.

R.C.G.

Rennan Cesar Galitese
Agente Técnico de Serviços Públicos
CREA nº 5070401087
Gerência de Biodiversidade/DAAE

R.C.G.

Rennan Cesar Galitese

ASSINATURA TÉCNICO - LAUDO

Nome: Rennan Cesar Galitese

CREA nº 5070401087

27/1/20