



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Gabinete do Prefeito

OFÍCIO Nº 1373/2022

Em 17 de maio de 2022.

Ao

Excelentíssimo Senhor

**ALÚSIO BOI**

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887

ARARAQUARA/SP

**Câmara Municipal de Araraquara**

Protocolo: 5073/2022 de 20/05/2022 17:09

Documento: Resposta nº 1 à Indicação nº 1628/2022

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

- CHEFIA GABINETE

Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **Indicação nº 1628/2022**, de autoria do Vereador **EMANOEL SPONTON**, sobre o assunto, encaminhamos a inclusa cópia do ofício expedido pelo Departamento Autônomo de Água e Esgotos (DAAE).

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, apresentamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

  
ALAN SILVA

Chefe de Gabinete

Araraquara, 05 de maio de 2022  
Ofício 014/2022 – DOp

Ao Ilmo. Sr.  
Donizete Simioni  
Superintendente

**Identificação.:** Processo PMA 20.417 de 18/03/2022.

**Ref.:** Indicação nº 1.628/2022 – Indica estudo para a solução do problema de entupimento e rompimento do esgoto, localizado nas proximidades da Rua Pedro Sanches Alcaras – Vila Nossa Senhora Aparecida (Aparecidinha).

**Requerente:** Vereador Emanuel Sponton.

Em atendimento a indicação da Exmo. Vereador Emanuel Sponton, informamos que foi realizada manutenção corretiva na rede coletora de esgotamento sanitário na Rua Pedro Sanches Alcaras, no dia 08/04/2022 conforme OS 1550476.

Tal manutenção corretiva consistiu na abertura do asfalto junto ao leito carroçável e escavação mecanizada de vala visando desobstruir a rede coletora DN 250 MBV (manilha de barro vidrado).

Ressaltamos que de março/2021 a abril/2022, foram registrados em nossos sistemas, dezesseis ordens de serviço no referido endereço, cuja recorrência se deve exclusivamente a obstrução causada por detritos e/ou material sólido lançado indevidamente nas redes de esgoto.

Importante esclarecer o motivo pelo qual ocorrem obstruções das redes que culminam nesses desagradáveis extravasamentos de esgoto sanitário nas vias públicas de um modo geral.

As redes coletoras **não são projetadas para receber e conduzir resíduo de natureza sólida, apenas esgoto sanitário**, que é composto exclusivamente por 99,9% de água e apenas 0,1% de outros materiais sólidos.

Qualquer alteração nessa proporção ante mencionada, prejudica sobremaneira o funcionamento do sistema de escoamento, pois difere completamente das características físicas pelas quais a rede foi projetada/dimensionada.

Ratificamos que o descarte indevido de resíduos sólidos, tais como absorventes, fraldas, gordura (óleo de cozinha), preservativos, papel, plástico, tecido, graxas,





## Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara-SP.  
Fone: (16) 3324-9555 – Fax: (16) 3324-4571 – Atendimento: 0800 770-1595  
CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual - ISENTA  
[www.daaeararaquara.com.br](http://www.daaeararaquara.com.br)



05  
F

dentre outros, comprometem o bom funcionamento das redes de esgotamento sanitário, o que comprovadamente causa entupimentos e os indesejados extravasamentos de esgoto na via pública, conforme pode ser observado no relatório fotográfico que segue anexo.

Sendo somente o exposto para a oportunidade e disponível para qualquer esclarecimento agradeço.

Atenciosamente,

Eng. Fernando H. Lourencetti  
Diretoria Operacional



## DADOS GERAIS

NÚMERO RA: 100457158 SITUAÇÃO RA: Encerrado USUÁRIO GERAÇÃO R.A.: ODENIR  
 NÚMERO OS: 01550476 SITUAÇÃO OS: Encerrada TIPO DE SERVIÇO: PV DE ESG OBSTRUIDO  
 TIPO DE SOLICITAÇÃO: ESGOTO ESPECIFICAÇÃO: OBSTRUIDO NA REDE  
 DATA ATENDIMENTO: 07/04/2022 09:36:00 DATA GERAÇÃO: 07/04/2022 09:37:15 MEIO SOLICITAÇÃO: INTERNO  
 UNIDADE ATENDIMENTO: GERENCIA DE REDES EDIFICACOES UNIDADE ATUAL: REDES DE ESGOTO E PLUVIAIS  
 OBSERVAÇÃO: Nao foi possivel achar a boca do tubo. Saiu muito pano do PV, mas nao desobstruiu . Xavier e ivan.

## DADOS DO LOCAL DA OCORRÊNCIA

MATRÍCULA IMÓVEL: INSCRIÇÃO IMÓVEL: ROTA: SEQ. ROTA:  
 LOCALIDADE/SETOR/QUADRA: 001/---/---- SIT. ÁGUA: SIT. ESGOTO:  
 CATEGORIA: QUANTIDADE ECONOMIAS: N° HIDRÔMETRO:  
 DATA INST. HIDR.: TEMPO DE USO HIDR.: N° LACRE:  
 END. OCORRÊNCIA: RUA PEDRO SANCHES ALCARAS, 0 - CONDOMINIO SATELITE  
 PONTO REFERÊNCIA: NO MEIO DO MATO  
 MUNICÍPIO: ARARAQUARA BAIRRO: CONDOMINIO SATELITE  
 ÁREA BAIRRO: BACIA/SUB-BACIA HIDROG.:  
 LOCAL OCORRÊNCIA: PAVIMENTO RUA: PAVIMENTO CALÇADA:  
 DESCRIÇÃO LOCAL OCORRÊNCIA:  
 USUÁRIO GERAÇÃO O.S.: ODENIR Loc. Inst: Proteção:

## DADOS DO SOLICITANTE

PROTOCOLO ATENDIMENTO: 20221202028510 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL:  
 CLIENTE SOLICITANTE: UNIDADE SOLICITANTE:  
 NOME SOLICITANTE: GANDINI DAAE  
 TELEFONE SOLICITANTE:

## ANOTAÇÕES/DESPACHOS

## DADOS DA OCORRÊNCIA

( ) Serviço Executado ( ) Serviço Já Executado ( ) Sem Condição de Execução ( ) Duplic. de Solicitação ( ) Imóvel Fechado  
 ( ) Usuário Não Permitiu ( ) Outros (especificar no verso) Danos a Terceiros: ( ) SIM ( ) NÃO  
 Utilizou Retroescavadeira: ( ) SIM ( ) NÃO Passado P/ Aterro: ( ) SIM ( ) NÃO - Nome: \_\_\_\_\_  
 Registro Fechado: ( ) SIM ( ) NÃO FECHAMENTO ÀS: \_\_\_\_:\_\_\_\_ ABERTURA ÀS: \_\_\_\_:\_\_\_\_  
 COMUNICAÇÃO PARA RASTREIO SOBRE FALTA D'ÁGUA / MANOBRA DE REGISTROS / HIDRANTES : ( ) SIM ( ) NÃO  
 Vaz. Rede ( ) Vaz. Adutora ( ) Vaz. Ligação ( ) Material: \_\_\_\_\_ Diâmetro: \_\_\_\_\_ Profund.: \_\_\_\_\_  
 Tipo do Pavimento Demolido: \_\_\_\_\_ Dimensões: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ metros  
 Lavar o Local: ( ) SIM ( ) NÃO PASSADO PARA RASTREIO ( ) SIM ( ) NÃO  
 DATA DA EXECUÇÃO: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ . HR. INÍCIO: \_\_\_\_:\_\_\_\_ HR. TÉRMINO: \_\_\_\_:\_\_\_\_

## Materiais Utilizados (SE NECESSÁRIO UTILIZAR O VERSO DA ORDEM DE SERVIÇO)

Descrição	Diâmetro	Quantidade

Nome Motorista/Encarregado: \_\_\_\_\_ Matrícula: \_\_\_\_\_  
 Nome Encanador: \_\_\_\_\_ Matrícula: \_\_\_\_\_  
 Nome Ajudante: \_\_\_\_\_ Matrícula: \_\_\_\_\_  
 Nome Operador Retroescav.: \_\_\_\_\_ Matrícula: \_\_\_\_\_





