



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 2066/2022

Em 29 de julho de 2022.

Ao
Excelentíssimo Senhor
ALÚSIO BOI
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887
ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 7518/2022 **de 18/08/2022 16:05**
Documento: Resposta nº 1 à Indicação nº 3177/2022
Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- CHEFIA GABINETE
Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE LEGISLATIVO.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à indicação número **3177/2022**, de autoria do Vereador **MARCOS GARRIDO**, sobre o assunto, encaminhamos a inclusa cópia do ofício expedido pelo Departamento Autônomo de Água e Esgotos (DAAE).

estima e consideração.

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa

Atenciosamente,


ALAN SILVA
Chefe de Gabinete

Araraquara, 7 de julho de 2022
Ofício 040A/2022 – DOp

Ao Ilmo. Sr.
Donizete Simioni
Superintendente

Identificação.: Proc. PMA 42124 de 15/06/2022.

Ref.: Indicação Nº 3177 de 13/06/2022 – Pedido de reparo em encanamento externo de rede de água e esgoto cuja avaria está ocasionando significativo desperdício de água, empoçamento e afundamento da pavimentação asfáltica, problema localizado na Av. Aryemir Gualtieri, próximo ao numeral 97 (esquina) no bairro Jardim Indaiá, Araraquara/SP.

Requerente: Vereador Marcos Garrido.

Em atenção ao solicitado pelo Exmo. Senhor Vereador Marcos Garrido, informamos que inicialmente foi designada uma equipe da GRAE – Gerência de Redes de Água e Esgotos deste DAAE ao local, com a finalidade de procurar o vazamento e realizar o reparo.

Após vistoria no local e adjacências, não foi detectado nenhum ponto de vazamento de água visível proveniente das redes públicas de abastecimento, muito menos de esgotamento sanitário.

Ainda assim, designamos uma outra equipe especializada desta Autarquia, com equipamentos de escuta (geofone) para pesquisa de vazamento não visível, e também nada foi detectado.

Por fim foram realizadas buscas em nossos sistemas cadastrais, visando identificar eventos que justificassem ou pudessem contribuir para o escoamento perene de água sobre o pavimento nos últimos 12 (doze) meses e nenhum registro foi encontrado, com exceção de duas OS's - Ordens de Serviço, que não possuem relação com os fatos ora reclamados.

Sendo assim é possível afirmar que:

- não há vazamento no local proveniente das redes públicas de abastecimento de água;
- não há redes de galerias pluviais nas imediações do imóvel sito



a Av. Aryemir Gualtieri, nº 97. Sendo assim, toda água utilizada na lavagem superficial de pisos, calçadas e quintais dessas imediações, escoam superficialmente pelas sarjetas da Av. Aryemir Gualtieri. Na esquina com a Rua Alberto Cioni, o fluxo de água transpõe o leito carroçável no sentido transversal da via, conforme se observa nas fotos que seguem em anexo. Observar que desde 2011 o problema já ocorria (fotos extraídas da plataforma Google Earth);

- Os danos causados às camadas subsuperficiais do pavimento (buracos, afundamentos, deformações e consequente empoçamento de água), em especial na esquina da Av. Aryemir Gualtieri x Rua Alberto Cioni, se deve exclusivamente ao acúmulo de água aliado a carga dinâmica imposta ao pavimento pelo tráfego de veículos. Essa combinação de fatores culmina na ruptura das camadas subsuperficiais contidas na estrutura do pavimento, que se colapsam e perdem a capacidade de suporte. Nesse momento aparecem os afundamentos (buracos) ora relatados que tendem a aumentar ao longo do tempo.

Em anexo ilustramos o processo com algumas fotos do local bem como cópia da Ordem de Serviço 1578971 do geofonamento realizado pelas equipes do DAAE.

Diante do exposto, recomendamos o encaminhamento dessa demanda a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, com o objetivo de programar e executar a manutenção no local.

A disposição para outros esclarecimentos agradeço.

Atenciosamente,



Eng. Fernando H. Lourencetti
Diretoria Operacional



PARECER DE ENCERRAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO

PAG 1 / 1
07/07/2022
16.42.06

Dados Gerais da Ordem de Serviço

Número do RA: 100484765

Situação da OS: ENCERRADA

Número da OS: 1578971

Data da geração: 05/07/2022

Tipo do serviço: 76 - GEOFONE REDES

Data da última emissão:

Unidade de geração da OS: 10700 - GERENCIA DE REDES

Usuário de geração da OS: 2640 - ARIANE DE LURDES

Matrícula Cliente:

Nome Cliente:

RG Cliente:

CPF Cliente:

Matrícula Imóvel:

Endereço Imóvel:

Observação

Dados do Encerramento da Ordem de Serviço

Data do encerramento: 05/07/2022

Hora do encerramento: 16:00

Parecer do encerramento

Serviço Executado: 764, Equipe: GEOFONE REDES EQ 01, Componentes: EQUIPE GEOFONE. local geofanado, foram ouvidos ramais de ligação residencial, foi ouvido na rede de água e não foram constatados vazamentos de água, a água empocada na erosão e de origem de lavagem de calçadas das residências e quintais e acabou empocada..



ORDEM DE SERVIÇO

DADOS GERAIS

NÚMERO RA: 100484765 SITUAÇÃO RA: Encerrado USUÁRIO GERAÇÃO R.A.: ARIANE DE LURDES SYLVESTRE
 NÚMERO OS: 01578971 SITUAÇÃO OS: Encerrada TIPO DE SERVIÇO: GEOPHONE REDES
 TIPO DE SOLICITAÇÃO: AGUA MANUTENCAO ESPECIFICAÇÃO: GEOPHONE
 DATA ATENDIMENTO: 05/07/2022 15:34:00 DATA GERAÇÃO: 05/07/2022 15:37:31 MEIO SOLICITAÇÃO: INTERNO
 UNIDADE ATENDIMENTO: GERENCIA DE REDES EDIFICACOES UNIDADE ATUAL: MANUTENCAO REDES DE AGUA
 OBSERVAÇÃO:

DADOS DO LOCAL DA OCORRÊNCIA

MATRÍCULA IMÓVEL: INSCRIÇÃO IMÓVEL: ROTA: SEQ. ROTA:
 LOCALIDADE/SETOR/QUADRA: 001/---/---- SIT. ÁGUA: SIT. ESGOTO:
 CATEGORIA: QUANTIDADE ECONOMIAS: Nº HIDRÔMETRO:
 DATA INST. HIDR.: TEMPO DE USO HIDR.: Nº LACRE:
 END. OCORRÊNCIA: AVENIDA ARYEMIR GUALTIERI, - JD BOA VISTA
 PONTO REFERÊNCIA:
 MUNICÍPIO: ARARAQUARA BAIRRO: JD BOA VISTA
 ÁREA BAIRRO: BACIA/SUB-BACIA HIDROG.:
 LOCAL OCORRÊNCIA: PAVIMENTO RUA: PAVIMENTO CALÇADA:
 DESCRIÇÃO LOCAL OCORRÊNCIA:
 USUÁRIO GERAÇÃO O.S.: ARIANE DE LURDES Loc. Inst: Proteção:

DADOS DO SOLICITANTE

PROTOCOLO ATENDIMENTO: 20221202040177 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL:
 CLIENTE SOLICITANTE: UNIDADE SOLICITANTE:
 NOME SOLICITANTE: CLEBER DAAE
 TELEFONE SOLICITANTE:

ANOTAÇÕES/DESPACHOS

DADOS DA OCORRÊNCIA

OCORRÊNCIA		EXECUÇÃO	
() Serviço Executado	() Cliente Não Permitiu	DATA: __/__/____	Hr. Início:__:__ Hr. Término: __:__
() Serviço Já Executado	() Imóvel Fechado	Dt. Programação:	
() Falta de Condição Técnica	()		

CONSTATAÇÕES

DESCRIÇÃO:

FUNCIONÁRIO

MATRÍCULA: _____ ASSINATURA: _____


SOLICITANTE/AUTOR DA INFRAÇÃO

ASSINATURA: _____


CPF: _____

VISTO DO RESPONSÁVEL: _____ DATA: __/__/____










FOTOS EXTRAÍDAS DO GOOGLE EARTH (2011)



Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 1578971
Tipo de Serviço: GEOFONE REDES



INICIO SERVICIO



INICIO SERVICIO

Coordenada X: -48,1472003000000015
Coordenada Y: -21,7459866999999996

Coordenada X: -48,1472003000000015
Coordenada Y: -21,7459866999999996



DURANTE SERVICIO



DURANTE SERVICIO

Coordenada X: -48,1472003000000015
Coordenada Y: -21,7459866999999996

Coordenada X: -48,1472003000000015
Coordenada Y: -21,7459866999999996



INICIO SERVICIO



DURANTE SERVICIO

Coordenada X: -48,1472003000000015
Coordenada Y: -21,7459866999999996



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -48,1472003000000015
Coordenada Y: -21,7459866999999996



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -48,1472003000000015
Coordenada Y: -21,7459866999999996



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -48,1472003000000015
Coordenada Y: -21,7459866999999996



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -48,1472003000000015
Coordenada Y: -21,7459866999999996



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -48,1472003000000015
Coordenada Y: -21,7459866999999996



FIM_SERVICO

Coordenada X: -48,1472003000000015
Coordenada Y: -21,7459866999999996

Coordenada X: -48,1472003000000015
Coordenada Y: -21,7459866999999996



FIM_SERVICO

Coordenada X: -48,1472003000000015

Coordenada Y: -21,7459866999999996

Fechar