



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 3100/2022

Em 11 de novembro de 2022

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 9999/2022 **de 22/11/2022 13:26**

Documento: Resposta nº 1 à Indicação nº 4549/2022

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- CHEFIA GABINETE

Destinatário: Gerência de Expediente Legislativo

Ao
Excelentíssimo Senhor
ALUÍSIO BOI
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887
ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **indicação n.º 4549/2022**, de autoria da Vereadora **FABI VIRGÍLIO**, sobre o assunto, encaminhamos a inclusa cópia do ofício expedido pelo Departamento Autônomo de Água e Esgotos (DAAE).

estima e consideração.

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa

Atenciosamente,



ALAN SILVA
Chefe de Gabinete

Araraquara, 14 de outubro de 2022
Ofício 069/2022 – DOp

Ao Ilmo. Sr.
Donizete Simioni
Superintendente

Identificação.: Proc. PMA 66460 DE 23/09/2022.

Ref.: Indicação Nº 4549 de 21/09/2022 – “Indico serviço de reparo de vazamento constante de água na Rua Mato Grosso, nº 1873, bairro Vila Xavier”.

Requerente: Vereadora Fabi Virgílio.

Local: Rua Mato Grosso, nº 1873, Vila Xavier – Araraquara/SP.

Em atenção ao solicitado pela Exma. Senhora Vereadora Fabi Virgílio, informamos que inicialmente foi designada uma equipe da GRAE – Gerência de Redes de Água e Esgotos deste DAAE para ir até o local, com a finalidade de procurar o vazamento e realizar o reparo.


Após vistoria no local e adjacências, não foi detectado nenhum ponto de vazamento de água visível proveniente das redes públicas de abastecimento, muito menos de esgotamento sanitário.

Ainda assim, designamos uma outra equipe especializada desta Autarquia, com equipamentos de escuta (geofone) para pesquisa de vazamento não visível, e também nada foi detectado.

Por fim foram realizadas buscas em nossos sistemas cadastrais, visando identificar eventos que justificassem ou pudessem contribuir para o acúmulo de água sobre o pavimento nos últimos 12 (doze) meses e nenhum registro foi encontrado, com exceção de serviços de manutenção, que não possuem relação com o caso em tela.

Sendo assim é possível afirmar que:

- Não há vazamento no local proveniente das redes públicas de abastecimento de água;
- Não há redes de galerias pluviais nas imediações do local. Toda água utilizada na lavagem superficial de pisos, calçadas e quintais dessas imediações, escoam superficialmente pelas sarjetas, se acumulando nesse endereço onde há uma



depressão na sarjeta;

- Devido à ausência de galerias de drenagem pluvial, a água esco superficialmente e se acumula nas depressões existentes nas sarjetas, **passando a falsa impressão de vazamento** nas redes públicas de abastecimento de água.

Em anexo ilustramos o processo com cópia da O.S. 1612999 bem como fotografias do local demonstrando a equipe que realizou o geofonamento.

A disposição para outros esclarecimentos agradeço.

Atenciosamente,



Eng. Fernando H. Lourencetti

Diretoria Operacional

05
27

Consultar Ordem de Serviço

Dados Gerais da Ordem de Serviço

Número da OS: 1612999 **Situação da OS:** ENCERRADA
Número do RA: 100513614 **Situação do RA:** ENCERRADO
Data da Geração: 04/10/2022
Tipo do Serviço: 764
GEOFONE REDES

Observação:

Valor do Serviço Original: 0,00 **Valor do Serviço Atual:**
Prioridade Original: NORMAL
Prioridade Atual: NORMAL
Unidade da Geração da OS: 10701 MANUTENCAO REDES DE AGUA
Usuário da Geração da OS: 1686 ODENIR
Unidade Atual: 10701 MANUTENCAO REDES DE AGUA
Data da Última Emissão: [Exibir Fotos da OS](#)
Data de Validade:
Empresa:

Dados da Programação**Dados do Local da Ocorrência****Dados do Encerramento da Ordem de Serviço**

Data do Início da Execução: 04/10/2022 08:57:32
Data da Encerramento: 04/10/2022 08:59:53
Data da Encerramento no Sistema: 04/10/2022 08:59:55
Parecer do Encerramento: Serviço Executado: 764, Equipe: GEOFONE REDES EQ 01, Componentes: EQUIPE GEOFONE. nao ha ruido de vazamento no local..
Comercial Atualizado: NÃO
Motivo do Encerramento: 02 EXECUCAO DO SERVICO
Unidade do Encerramento: 10000 SUPERINTENDENCIA
Usuário do Encerramento: 2 USUARIO BATCH,
Funcionários:

Matrícula	Nome
-----------	------

Dados das Atividades da Ordem de Serviço

Fechar

Encerrar Imprimir

06
A

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço:

1612999

Tipo de Serviço:

GEOFONE REDES



INICIO SERVICO



INICIO SERVICO

Coordenada X: -48,1546615000000031

Coordenada Y: -21,7741769000000005

Data da Foto: 04/10/2022 08:58:48

Coordenada X: -48,1546765000000008

Coordenada Y: -21,7741785000000014

Data da Foto: 04/10/2022 08:59:20



DURANTE SERVICO



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -48,1546765000000008

Coordenada Y: -21,7741785000000014

Data da Foto: 04/10/2022 08:59:54

Coordenada X: -48,1546765000000008

Coordenada Y: -21,7741785000000014

Data da Foto: 04/10/2022 08:59:54



FIM_SERVICO

Coordenada X: -48,1546765000000008

AO
EXPEDIENTE DO GABINETE DO PREFEITO
OFICIAR À CÂMARA MUNICIPAL


Silva
de Gabinete
20 OUT. 2022