



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
- Gabinete do Prefeito -



OFÍCIO Nº 2976/2022

Em 07 de novembro de 2022.

Ao  
Excelentíssimo Senhor

**ALÚSIO BOI**

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

**Câmara Municipal de Araraquara**

Protocolo: 9604/2022 **de 08/11/2022 16:18**

Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 771/2022

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE LEGISLATIVO.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, pelo presente, em resposta ao **Requerimento nº 0771/2022**, de autoria do Vereador **RAFAEL DE ANGELI**, em anexo, encaminhamos a inclusa cópia do ofício expedido pela Secretaria Municipal da Educação.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

**EDINHO SILVA**

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

GABINETE DA SECRETÁRIA

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier

CEP: 14.810-038 – Araraquara - SP

(016) 3301-1902 / [seceducacao@araraquara.sp.gov.br](mailto:seceducacao@araraquara.sp.gov.br)

Araraquara, 01 de novembro de 2022

A/C

**Alan Silva**

Chefe de Gabinete

Assunto: **Requerimento nº 771/2022 – Vereador Rafael de Angeli– requer informações sobre o telhado do CER Leonor Mendes de Barros**


Senhor Chefe de Gabinete,

Em resposta ao Requerimento nº 771/2022, informo que:

1. Solicitamos à Secretária de Obras e Serviços Públicos para laudo técnico, conforme documentos em anexo.

2. Foram realizadas nesta unidade os seguintes procedimentos de melhorias: Troca de Calhas Platibandas existentes no local, Reposicionamento de Calhas Água Furtada, Serviço de Aumento de Vazão das Calhas Platibandas e Instalação da Caixa de Inspeção para diminuir fluxo de água nas Calhas Águas furtadas. Mais recentemente foi executada os seguintes serviços: Reparo na Capa do Telhado, Troca de Telhas Quebradas e Reparo em Ripa Podre.

Atenciosamente,



CLÉLIA MARA DOS SANTOS  
Secretária Municipal da Educação



CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
GABINETE DA SECRETÁRIA  
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier  
CEP: 14.810-038 – Araraquara - SP  
(016) 3301-1902 / [seceducacao@araraquara.sp.gov.br](mailto:seceducacao@araraquara.sp.gov.br)

OFÍCIO Nº 978/2022/SME/GAB

Araraquara, 13 de outubro de 2022


Ao Ilustríssimo Senhor  
**Sérgio José Pelicolla**  
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Assunto: **Risco de acidente no forro do CER Leonor Mendes de Barros**

Senhor Secretário,

Solicito, por especial gentileza, avaliação técnica de toda estrutura do telhado do CER Leonor Mendes de Barros, conforme apontamentos que seguem em anexo.

Atenciosamente,

  
**CLÉLIA MARA DOS SANTOS**  
Secretária Municipal da Educação



PREFEITURA DE ARARAQUARA  
Processo Administrativo: 72089/2022  
Data: 19/10/2022 - 10 11 Origem 329

Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Assunto: AVALIAÇÃO

Palavra chave: OF. 978/2022/SME/GAB

Destino: Secretaria Municipal das Obras e Serviços Públicos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**  
**NGSAT**

Rua Ivo A. Magnani 200 – CEAR – Fonte Luminosa  
14802-634 – Araraquara - SP  
(016) 3333-3969 / e-mail: eduardo.domingos@educararaquara.com

**Memorando Interno Nº 0238/2022/SME/NGSAT**

Araraquara, 29 de setembro de 2022

Ilma. Sr.<sup>a</sup>.  
**CLÉLIA MARA DOS SANTOS**  
Secretária Municipal De Educação  
C/C

Ilmo Sr.  
**ALESSANDRO A. A. SEGUNDO**

Assunto: Risco de acidente Forro CER Leonor Mendes de Barros.

Para ciência

Em anexo;

Devolução memorando nº 09/2022/SME/CER, “Leonor Mendes de Barros” de 07/02/2022  
Memorando interno nº 00198/2021/SME/NGSAT de 05/08/2021  
Relatório de Atendimento – nº 0202/2022 Defesa Civil

Sugiro o encaminhamento para a Secretaria de Obras para avaliação de toda a estrutura do telhado

Justificativa: Com a volta do período de chuvas o telhado voltou a apresentar infiltrações.

Sem mais, agradecemos antecipadamente e estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

**EDUARDO DOMINGOS**  
Téc. Seg. Trabalho  
MTB.SP/ 004863-1



CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
NGSAT

Rua Ivo A. Magnani 200 - CEAR - Fonte Luminosa  
14802-634 - Araraquara - SP  
(016) 3333-3969 / e-mail: eduardo.domingos@educararaquara.com

Devolução memorando nº 09/2022/SME/CER. "Leonor Mendes de Barros"

Araraquara, 07 de fevereiro de 2022

Ilm. Sr.  
**ALESSANDRO A. A. SEGUNDO**  
Coordenador Executivo de Gestão

O forro modular do teto apresenta várias manchas devido a infiltração de água do telhado, este é constituído de algum material absorvente que com a umidade e com o tempo causa as manchas e ainda o risco de acidente com a queda dessas placas o que já ocorreu na escola, como o material é absorvente com a água seu peso aumenta muito causando o risco de queda.

Quando ocorreu a reforma da escola, as telhas cerâmicas foram trocadas por novas, mas o madeiramento (muito antigo) que as sustenta não. Claramente o telhado apresenta desnível em toda a sua extensão o que já foi relatado em memorando interno nº 00198/2021/SME/NGSAT no dia 28 de agosto de 2021 (em anexo).

Acredito que só com a troca desse madeiramento resolveríamos o problema.

Sugiro entrar em entendimento com a Secretaria de Obras que fiscalizou a reforma e com a construtora que executou o serviço.

Sem mais, agradecemos antecipadamente e estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
EDUARDO DOMINGOS  
Técnico Segurança do Trabalho  
MTB.SP/004863-1

*ceder 07/02/22*



CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
NGSAT

Rua Ivo A. Magnani 200 - CEAR - Fonte Luminosa  
14802-634 - Araraquara - SP  
(016) 3333-3969 / e-mail: ngsat@educararaquara

Memorando Interno Nº 00198/2021/SME/NGSAT

Araraquara, 25 de agosto de 2021

Ilma. Sr.  
**CLÉLIA MARA DOS SANTOS**  
Secretária Municipal De Educação

Assunto: Contratação empresa / ou acionar a construtora responsável pela reforma

Solicito a contratação urgente de empresa especializada para serviços no CER Leonor Mendes de Barros, sendo;

Fechamento e isolamento do local onde ficou instalado o antigo relógio de energia (foto 1), pode ser fechado com uma tampa de metal ou drywall e sua respectiva pintura na mesma cor da parede atual.

Avaliação do telhado de cerâmica para troca de telhas quebradas, encaixe de telhas soltas e limpeza. Desde a entrega da unidade pela construtora o telhado parece sofrer com ondulações o que acredito ser devido a irregularidades no nivelamento do madeiramento (empenado) de sustentação do telhado.

Os vasos sanitários dos banheiros internos do pátio vêm apresentando vazamentos no tubo de ligação, esses foram instalados muito próximos a parede (foto 2) o que dificulta sua regulagem ou troca, uma possibilidade para amenizar o problema seria tentar substituir os atuais tubos de ligação rígidos por flexíveis.


O forro na entrada da unidade pela rampa de acessibilidade vem apresentando trincos recorrentes (foto 3) o que pode causar risco de acidente, sugiro avaliação para a possibilidade de fazer algum reforço nesse local.


Contratação de empresa especializada para desentupir caixa de esgoto proveniente do banheiro externo que esta entupido e transbordando.

Justificativa: Se faz necessário os serviços para o bom funcionamento da unidade escolar.

Sem mais, agradecemos antecipadamente e estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
EDUARDO DOMINGOS





CÓPIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**  
**CER. LEONOR MENDES DE BARROS**

Endereço: Rua São Bento, nº 1993  
CEP: 14.801-300 – Araraquara - SP  
Telefone: (016) 3331-1135 / e-mail: cerleonor@educararaquara.com

Memorando Nº 09/2022/SME/CER. “LEONOR MENDES DE BARROS”

Araraquara, 27 de janeiro de 2022.

Para: **CLÉLIA MARA DOS SANTOS** – Secretária Municipal da Educação – SME

**Assunto: teto manchado pela chuva.**

Venho através desta, informar à Vossa Senhoria que o teto do pátio está com várias manchas de bolor devido as chuvas dos últimos dias. Solicito que seja encaminhado a equipe de manutenção para verificar o motivo e que seja refeita a pintura neste locais.

Sem mais para o momento, agradeço antecipadamente a atenção e colocarmo-nos à disposição.

Atenciosament

Sandra Aparecida de Paula Silh

Diretora de Esco



CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

GABINETE DA SECRETÁRIA

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier

CEP: 14.810-038 – Araraquara - SP

(016) 3301-1902 / [seeducacao@araraquara.sp.gov.br](mailto:seeducacao@araraquara.sp.gov.br)

Araraquara, 27 de janeiro de 2022

A/C

Alessandro Alfredo Andronkowitch Segundo  
Coordenador Executivo de Gestão

Senhor Coordenador,

**URGENTE**

Caso não haja contratos em vigor para atender as demandas, providencie a devida cotação dos serviços.

A aquisição deverá ter expressa autorização da titular desta Pasta.

UNIDADE/SETOR	ASSUNTO
CER José do Amaral Velosa	Memo. 01/2022 – solicitação de conserto da geladeira lactário – Processo 6364/2022
CER Leonor Mendes Barros	Memo. 09/2022 – teto manchado de chuva Memo. 10/2022 – problema na geladeira
CER Padre Mário Cavaretti Filho	Memo. 11/2022 – vazamento do bebedouro

Atenciosamente,

CLÉLIA MARA DOS SANTOS  
Secretária Municipal da Educação



CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
NGSAT

Rua Ivo A. Magnani 200 - CEAR - Fonte Luminosa  
14802-634 - Araraquara - SP  
(016) 3333-3959 / e-mail: ngsat@educararaquara

Memorando Interno Nº 00198/2021/SME/NGSAT

Araraquara, 25 de agosto de 2021

Ilma. Sr<sup>a</sup>.  
**CLÉLIA MARA DOS SANTOS**  
Secretária Municipal De Educação

Assunto: Contratação empresa / ou acionar a construtora responsável pela reforma

Solicito a contratação urgente de empresa especializada para serviços no CER Leonor Mendês de Barros, sendo;

Fechamento e isolamento do local onde ficou instalado o antigo relógio de energia (foto 1), pode ser fechado com uma tampa de metal ou drywall e sua respectiva pintura na mesma cor da parede atual.

Avaliação do telhado de cerâmica para troca de telhas quebradas, encaixe de telhas soltas e limpeza. Desde a entrega da unidade pela construtora o telhado parece sofrer com ondulações o que acredito ser devido a irregularidades no nivelamento do madeiramento (empenado) de sustentação do telhado.

Os vasos sanitários dos banheiros internos do pátio vêm apresentando vazamentos no tubo de ligação, esses foram instalados muito próximos a parede (foto 2) o que dificulta sua regulagem ou troca, uma possibilidade para amenizar o problema seria tentar substituir os atuais tubos de ligação rígidos por flexíveis.


O forro na entrada da unidade pela rampa de acessibilidade vem apresentando trincos recorrentes (foto 3) o que pode causar risco de acidente, sugiro avaliação para a possibilidade de fazer algum reforço nesse local.

Contratação de empresa especializada para desentupir caixa de esgoto proveniente do banheiro externo que esta entupido e transbordando.

Justificativa: Se faz necessário os serviços para o bom funcionamento da unidade escolar.


Sem mais, agradecemos antecipadamente e estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
EDUARDO DOMINGOS



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS  
DE SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL



RELATÓRIO DE ATENDIMENTO - Nº. 0132/2022

Data: 14/03/2022 Tipo da ocorrência: ESTRUTURAL

Solicitante: Secretaria da Educação

Responsável: Alessandro

Estabelecimento: Colégio Infantil

Endereço: Rua São Bento, S/N

Bairro: Centro Cidade: Araraquara/SP

Telefone: Celular:

Ponto de referência:

Situação: Avaliação de risco

Observações: Queda de gesso do teto na entrada da Creche.

**RESUMO DA SOLICITAÇÃO**

**Ocorrência:**

Vistoria da Defesa Civil solicitada para avaliação de risco após queda parcial de forro de gesso.

**Situação:**

O forro de gesso do pátio interno da escola se encontra rompido em dois pontos, com partes soltas e dependuradas.

Existem pontos com sinais de umidade no forro de gesso por infiltrações, com inclusive presença de bolor.

**Conclusão:**

Não há risco iminente de desabamento do forro de gesso da unidade escolar e a mesma não foi interditada. E quanto as partes soltas, a direção da escola foi orientada para providenciar a remoção para evitar possíveis acidentes.

A presença de bolor em pontos de umidade do forro indica que as calhas do tipo água furçada não estão suportando o volume das precipitações ocorridas nesta época do ano, sendo necessário avaliar o dimensionamento das mesmas, pois as placas de gesso acartonado não suportam a exposição à umidade.

CARLOS ALBERTO  
RIBEIRO:026491738  
31

Assinado de forma digital por  
CARLOS ALBERTO  
RIBEIRO:02649173831  
Dados: 2022.03.15 08:55:29 -03'00'

Local visitado por: Eng. Carlos Alberto Ribeiro

Data: 14/03/2022

RUA NOVE DE JULHO, 3419 - SANTA AGELINA - ARARAQUARA, SP - FONE: 199, 3336-8505 - DEFESACIVIL@ARARAQUARA.SP.GOV.BR

"Defesa Civil: Salvo as emergências, necessária todos os dias"