



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 2309/2024

Segunda indicação - Reparos na estrutura do bebedouro, torneira, drenagem de água represada e reparos hidráulicos, na Praça do CECAP "Maria Valéria Galvão Medina", Av. Domingos Ferrari Junior, 265 a 301, CECAP.

Indico ao senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com os setores competentes, no sentido de que seja realizado reparos na estrutura de concreto da torneira, drenagem de água represada e reparos hidráulicos, na Praça do CECAP "Maria Valéria Galvão Medina", Av. Domingos Ferrari Junior, 265-301, no bairro CECAP.

Conforme pontuado anteriormente na indicação nº 4665/2022, há vazamento na torneira e o concreto da pia está furado, represando água dentro. Toda a estrutura está comprometida. A água limpa, em desperdício contínuo no local, empoça no chão. Tal caixa de concreto é logradouro fixo e contínuo do mosquito da dengue e todos os outros que quiserem se proliferar no local, colocando em risco a saúde da população. As imagens de 2022, confrontas com a atual, comprovam tal condição, pois a situação é a mesma. Assim, faz-se necessária a ação do Poder Público. Certa de sua atenção e devidas providências, agradeço.

Sala de Sessões "Plínio de Carvalho", 19 de abril de 2024.

LUNA MEYER

PROTÓCOLO 4537/2024 - 19/04/2024 10:41



