



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 716/2026

Indica o serviço de reparo em tampa de concreto do bueiro localizado na Avenida Professor Jorge Correa altura do número 1064 – Centro.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de promover entendimentos com o departamento competente, no sentido de promover o serviço de reparo em tampa de concreto do bueiro localizado na Avenida Professor Jorge Correa altura do número 1064 – Centro.

Solicitamos ao setor competente a realização do serviço de reparo na tampa de concreto do bueiro localizado na Avenida Professor Jorge Corrêa, altura do número 1064 – Centro, tendo em vista que a mesma encontra-se danificada.

A execução do reparo é necessária para garantir a segurança de pedestres e veículos que transitam pelo local, prevenindo acidentes e assegurando a adequada manutenção da via pública.

Certo de contar com a atenção e a colaboração de Vossa Excelência, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada estima e consideração

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 28 de janeiro de 2026.

MARCELINHO



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELINHO Indicação nº 716/2026/1088/2026 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e informe o código do documento - 0VN8-CSGA-0W9Y-6M25



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=0VN8-CSGA-0W9Y-6M25>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **0VN8-CSGA-0W9Y-6M25**