



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 879/2026

Indica o serviço de reparo em tampa de concreto de bueiro localizado na Avenida Mauá altura do número 955 – Centro.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de promover entendimentos com o departamento competente, no sentido de promover o serviço de reparo em tampa de concreto de bueiro localizado na Avenida Mauá altura do número 955 – Centro.

Solicitamos ao setor competente a realização do serviço de reparo da tampa de concreto do bueiro localizado na Avenida Mauá, na altura do número 955 – Centro, tendo em vista que o dispositivo encontra-se danificado, oferecendo riscos à segurança de pedestres e veículos que transitam pelo local.

A execução do serviço é necessária para garantir a segurança, a mobilidade urbana e a adequada manutenção da via pública.

Certo de contar com a atenção e a colaboração de Vossa Excelência, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada estima e consideração

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 2 de fevereiro de 2026.

MARCELINHO



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELINHO Indicação nº 879/2026/1323/2026 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://consulta.camara.arq.sp.gov.br/documents/autenticar> e informe o código do documento - 8773-103Y-07D5-KG16



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=8773103Y07D5KG16>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **8773-103Y-07D5-KG16**