



**Gabinete do Prefeito
Araraquara**

Araraquara, 07 de abril de 2026.

Ao

Excelentíssimo Senhor

RAFAEL DE ANGELI

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Excelentíssimo Presidente,

Com os nossos respeitosos cumprimentos, vimos, por meio do presente, acusar o recebimento do **Requerimento nº 410/2026**, de autoria do Vereador **ALUISIO BOI**, que solicita informações sobre as condições de integridade e segurança da ponte que liga os bairros Jardim Santa Júlia e Iolanda Ópice, nesta cidade.

Em atenção ao requerido, a Defesa Civil informa que realizou vistoria técnica no local, conforme relatório anexo, concluindo que a travessia não apresenta problemas estruturais.

Contudo, foram identificadas necessidades de manutenção no aterro e nas alas de contenção (saia do aterro), bem como a realização de limpeza do córrego. A esse respeito, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos esclarece que, no momento, não dispõe de pessoal nem de equipamentos adequados para a execução desses serviços. Informa, ainda, que aguarda a realização de processo licitatório a ser conduzido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, visando à contratação de empresa especializada para a execução das referidas intervenções.

Aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência e aos demais membros dessa Egrégia Casa de Leis nossos votos de elevada consideração e distinto respeito.

Atenciosamente,


LUIS CLÁUDIO LAPENA BARRETO
Prefeito Municipal





MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO
E DEFESA CIVIL



ANÁLISE DE RISCO 002/2026

IMÓVEL: Ponte sobre o Ribeirão do Ouro.

LOCAL: Rua Genésio Schiavinato – Jardim Santa Júlia.

SOLICITANTE DA VISTORIA: Cel. Alexandre – Subsecretário da Defesa Civil

Vistoria realizada pela Defesa Civil para verificar possível afundamento da via pública sobre a ponte.

Trata-se de uma ponte com três linhas de aduelas quadradas, de concreto armado.

OCORRENCIA:

Existe afundamento no pavimento asfáltico e passeio público próximo à ponte, no lado voltado para a margem esquerda do Ribeirão do Ouro.

Possível recalque diferencial do solo pode ter contribuído para o referido afundamento durante o decorrer do tempo.

Durante precipitações acumula água de chuva na depressão resultante.

Situação de risco:

A depressão resultante do afundamento existente no local não oferece risco iminente.

Há risco iminente de represamento à montante da ponte.

Durante a vistoria que deu origem a este relatório observamos que as aduelas de encontram obstruídas, sendo necessários serviços de limpeza.



DATA DA VISTORIA: 12/01/2026

CARLOS ALBERTO
RIBEIRO:02649173831

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO RIBEIRO:02649173831
Dados: 2026.01.13 16:02:20 -03'00'





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6C64-DAB9-6812-40AA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO (CPF 254.XXX.XXX-77) em 09/04/2026 11:43:55
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES (CPF 213.XXX.XXX-56) em 09/04/2026 11:57:51 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6C64-DAB9-6812-40AA>