CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 4075/2025

Indica o serviço de reparo em divisória de concreto de banheiro localizado na EMEF Henrique Scabello – Jardim das Hortências.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de promover entendimentos com o departamento competente, no sentido de promover o serviço de reparo em divisória de concreto de banheiro localizado na EMEF Henrique Scabello – Jardim das Hortências.

Solicitamos o reparo na divisória de concreto do banheiro localizado na EMEF Henrique Scabello – Jardim das Hortências.

A medida se faz necessária para garantir a segurança, conservação da estrutura e adequado uso do espaço por parte dos(as) alunos(as) da unidade escolar.

Certo de contar com a atenção e a colaboração de Vossa Excelência, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada estima e consideração.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 3 de setembro de 2025.

MARCELINHO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELINHO em 03/09/2025 15:47:56 Indicação nº 4075/2025/8295/2025 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://siave.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar e informe o código do documento - 1RTW-C1E2-80UV-6YCY
PROTOCOLO 8295/2025 - 03/09/2025 15:47

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELINHO em 03/09/2025 15:47:56 Indicação nº 4075/2025/8295/2025 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://siave.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar e informe o código do documento - 1RTW-C1E2-80UV-6YCY



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELINHO em 03/09/2025 15:47:56 Indicação nº 4075/2025/8295/2025 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://siave.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar e informe o código do documento - 1RTW-C1E2-80UV-6YCY