CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 5905/2026

Indica a necessidade de realização de serviços de tapa-buraco no cruzamento da Avenida Augusto Bernardi com a Rua Ettore Berti, defronte ao posto Petrobras.

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais, a necessidade de entrar em entendimento com o setor competente, no sentido de que sejam realizados os serviços de tapa-buraco no cruzamento da Avenida Augusto Bernardi com a Rua Ettore Berti, defronte ao posto Petrobras, neste Município.

A presente indicação fundamenta-se na necessidade de manutenção asfáltica da via pública, especificamente no cruzamento da Avenida Augusto Bernardi com a Rua Ettore Berti, defronte ao posto Petrobras, visando restabelecer as adequadas condições de tráfego e circulação no local.

"PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO", 17 de novembro de 2026.

ALUISIO BOI

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ALUISIO BOI Indicação nº 5905/2026/11754/2026 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar e informe o código do documento - 1574-T5X9-YA6W-X30F



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ALUISIO BOI Indicação nº 5905/2026/11754/2026 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar e informe o código do documento - 1574-T5X9-YA6W-X30F

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=1574T5X9YA6WX30F , ou vá até o site https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **1574-T5X9-YA6W-X30F**

ALUISIO BOI
Vereador
Assinado em 17/11/2026, às 14:13:56

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ALUISIO BOI Indicação nº 5905/2026/11754/2026 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar e informe o código do documento - 1574-T5X9-YA6W-X30F