CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação n.: 0459 /2020

CÓPIA

Autoria: **Vereador Roger Mendes (Progressistas)**

Despacho: DEFERIDO

Araraquara, 03 FEV. 2020

Presidente

009.154/2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Seção de Protocolo

03/02/2020 14:50:47 **Guichê:** 009.154/2020 **Processo:** 000.003/2020

Nome: **C.M.A. - IND. N. 0459/2020**

Distribuição: Chefia de Gabinete

Assunto: REPARO NO ASFALTO

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimento com o setor responsável, no sentido de que seja feito o **reparo asfáltico**, em caráter de **urgência**, na esquina da rotatória da Rua João Batista de Oliveira com a Rua Genésio Schiavinato, no bairro Jardim Brasil (Vila Xavier), CEP.14.811-000, desta cidade, pois de acordo com diversas reclamações que recebemos em nosso Gabinete de trabalho, existe um enorme buraco aberto no referido local, colocando em risco os pedestres e os veículos que por ali transitam e trafegam no dia a dia.

Araraquara, 31 de janeiro de 2020.

Roger Mendes
Vereador

17:29 31/01/2020 000964 PROTOCOLO-CÂMARA MUNICIPAL ARARAQUARA

Reparo asfáltico na esquina da rotatória da Rua João Batista de Oliveira com a Rua Genésio Schiavinato, no bairro Jardim Brasil - Vila Xavier