



OFÍCIO Nº: 003/2026-SMOSP-DOV

À CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Ref.: Requerimento nº 1.600/2026 – Proc. Administrativo 55.709/2026

Em resposta ao Requerimento nº 1.600/2026, seguem respostas aos questionamentos.

1. Relação completa das pontes e pontilhões sob responsabilidade do Município, indicando sua localização e a secretaria ou órgão responsável pela manutenção.

R: De acordo com os registros, segue a lista de Obras de Arte Especiais do Município:

- (A) Estrada Abilio Augusto Correa, sobre o Rio Jacaré-Guaçu. Coordenadas: -21.89383, -48.25046;
- (B) Av. José Barbanti Netto, sobre o Córrego Águas do Paiol. Coordenadas: -21.76843, -48.21116;
- (C) SP 310 – Rodovia Washington Luiz, sobre o Córrego Águas do Paiol. Coordenadas: -21.79328, -48.21285;
- (D) Acesso Rodoviário Heitor de Souza Pinheiro, sobre o Córrego Águas do Paiol. Coordenadas: -21.78786, -48.21260;
- (E) Rua Deícúla Lobo, sobre o Córrego Água Branca. Coordenadas: -21.80402, -48.15227;
- (F) Estrada em terra para o Assentamento Bela Vista, sobre o Córrego do Chibarro. Coordenadas: -21.87143, -48.19515;
- (G) Avenida São João, sobre o Córrego Pinheirinho. Coordenadas: -21.77352, -48.13135;
- (H) Rua Maria Brambilla Passos, sobre o Córrego Pinheirinho. Coordenadas: -21.77842, -48.13443;
- (I) Av. João Baptista Mendes Ferraz, afluente na margem direita do Córrego Lajeado. Coordenadas: -21.77397, -48.23696;
- (J) Acesso Rodoviário Abdo Najn, sobre o Córrego Ribeirão do Ouro. Coordenadas: -21.79039, -48.14338;
- (K) Av. José Smith, sobre o Córrego Ribeirão do Ouro. Coordenadas: -21.78804, -48.13619;
- (L) Rua Genésio Schiavinato, sobre o Córrego Ribeirão do Ouro. Coordenadas: -21.79496, -48.15074;
- (M) Rua Imaculada Conceição, sobre o Córrego Ribeirão do Ouro. Coordenadas: -21.81194, -48.18023;
- (N) Acesso em terra pela SP 255, sobre o Córrego Ribeirão do Ouro. Coordenadas: -21.81408, -48.18453;
- (O) Rua Gisei Yamada, sobre o Ribeirão das Cruzes. Coordenadas: -21.77506, -48.19493;
- (P) Av. Eng. Heitor de Souza Pinheiro, sobre o Ribeirão das Cruzes. Coordenadas: -21.78314, -48.19525;
- (Q) Estrada Rural (paralela à direita da Rua Lilia Eliza Eberli Lupo), sobre o Ribeirão das Cruzes. Coordenadas: -21.80156, -48.21520 – Ponte e Extravasar;



- (R) Av. Bandeirantes, sobre o Ribeirão das Cruzes. Coordenadas: -21.79063, -48.19604;
- (S) Rodovia Antônio Machado Sant'anna, sobre o Córrego Torradinho. Coordenadas: -21.78236, -48.11334;
- (T) Pontilhão Raphael Barbieri (Avenida Duque de Caxias). Coordenadas: -21.791899, -48.171888;
- (U) Pontilhão Leonardo Barbieri (Avenida Barroso). Coordenadas: -21.786776, -48.171470;
- (V) Viaduto Avenida Portugal. Coordenadas: -21.793025, -48.172354;
- (W) Viaduto Avenida São Paulo. Coordenadas: -21.793681, -48.172452;
- (X) Viaduto Avenida Brasil. Coordenadas: -21.794337, -48.172538;
- (Y) Passarela entre Viadutos da Avenida Brasil e da Avenida São Paulo. Coordenadas: -21.793978, -48.172471;
- (Z) Ponte dos Machados. Coordenadas: -21.826313, -48.201937.

Por se tratar de serviço muito específico, a manutenção das estruturas requer contratação de empresas especializadas e o órgão responsável é a Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

2. Informar a data da última inspeção técnica realizada em cada uma dessas estruturas, encaminhando cópia dos respectivos laudos ou relatórios técnicos.

R: As datas das últimas inspeções constam nos laudos anexados ao Ofício.

3. Existe classificação de risco, índice de conservação o outro sistema de avaliação estrutural adotado pelo Município? Em caso positivo, informar a situação de cada estrutura.

R: Não

4. Quais pontes ou pontilhões apresentam atualmente necessidade de manutenção, recuperação, reforço estrutural ou substituição? Informar o estágio de cada demanda.

R: Todos carecem de vistoria especializada.

5. Existe plano ou cronograma de inspeções periódicas e manutenção preventiva dessas estruturas? Em caso positivo, encaminhar cópia ou informar periodicidade.

R: De acordo com a norma NBR 9453/2023 – Inspeção de pontes, viadutos e passarelas – Procedimento, as Obras de Arte Especiais requerem inspeções periódicas e a necessidade de manutenção depende do parecer do laudo de inspeção. Existe previsão para que as inspeções das Obras de Arte Especiais do Município sejam realizadas por empresa especializada, visto que foi elaborada documentação para licitar a contratação de empresa que deve realizar as inspeções.

6. Quais obras de recuperação, reforço estrutural ou substituição de pontes e pontilhões foram realizadas nos últimos cinco anos e quais estão previstas para os próximos exercícios?

R: No momento não há previsão de obras de recuperação, reforço estrutural ou substituição de pontes e pontilhões no Município, visto que as soluções de manutenção dependem dos laudos de inspeção atualizados.



7. Há estudos, projetos executivos ou captação de recursos em andamento para recuperação ou modernização de alguma dessas estruturas? Em caso positivo, informar quais, o estágio de cada projeto e a previsão de execução.

R: Há planejamento para que as inspeções sejam realizadas por empresa especializada. A recuperação ou modernização das estruturas dependem do parecer dos laudos de inspeção.

Atenciosamente,

ENG. DANIEL PALOMBO SIQUEIRA

Matrícula: 21.048-0

Chefe de Divisão de Obras Viárias