



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## INDICAÇÃO Nº 5513/2026

Indica a necessidade de estudos técnicos para implantação de bueiros na Rua Atílio Bonetti, esquina com a Avenida Papa Pio X, na Vila Maria Helena.

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com o setor competente, a fim de que sejam realizados estudos técnicos para verificar a viabilidade de implantação de bueiros para captação de águas pluviais na Rua Atílio Bonetti, esquina com a Avenida Papa Pio X, na Vila Maria Helena, nesta cidade.

A presente indicação se faz necessária diante dos problemas de escoamento de águas pluviais no local. Conforme informações recebidas, embora existam bueiros em um dos lados da via, a água escoar em direção ao lado oposto, onde não há dispositivos suficientes para sua captação.

Essa situação favorece o acúmulo de água e pode provocar erosão do solo, deterioração do pavimento e dificuldades para a circulação de veículos e pedestres, especialmente em períodos de chuva.

Diante disso, solicitamos a realização de estudos técnicos para avaliar a necessidade de implantação de novos bueiros e de outras medidas de drenagem que garantam o adequado escoamento das águas pluviais, contribuindo para a segurança dos moradores e a conservação da via pública.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 22 de outubro de 2026.

CRISTIANO DA SILVA









## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

### ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=5T5M09002F25HGNH>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **5T5M-0900-2F25-HGNH**

**CRISTIANO DA SILVA**

Vereador

Assinado em 22/10/2026, às 16:21:50

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTIANO DA SILVA Indicação nº 5513/2026/10950/2026 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e informe o código do documento - 5T5M-0900-2F25-HGNH