



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 1588/2026

Indica a Execução Urgente de Tapa-Buraco na Avenida Paulo da Silveira Ferraz, em frente aos n.º 640 e 660, no bairro da Vila Xavier.

Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que determine, com urgência, ao setor competente da municipalidade, a realização de serviços de tapa-buraco na Avenida Paulo da Silveira Ferraz, defronte aos números 640 e 660, no bairro Vila Xavier, neste município.

A presente indicação se faz necessária em razão da existência de dois buracos de grandes proporções na via pública, localizados defronte aos imóveis supracitados, os quais vêm causando transtornos e riscos à segurança de motoristas, motociclistas e pedestres.

Importante destacar que se trata de via de trânsito intenso, inclusive com circulação de veículos do transporte coletivo, o que agrava ainda mais a situação, podendo ocasionar acidentes e danos aos veículos.

Ressalte-se, ainda, que o trecho mencionado está situado muito próximo à sede da União dos Deficientes Físicos de Araraquara (UDEFA), entidade que realiza relevante trabalho social no município, razão pela qual há expressivo fluxo de pessoas com deficiência física que utilizam cadeiras de rodas, tornando a situação ainda mais preocupante sob o aspecto da acessibilidade e da mobilidade urbana.


Diante do exposto, é imprescindível a adoção de providências em caráter de urgência, a fim de garantir segurança, acessibilidade e melhores condições de tráfego no local.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 27 de fevereiro de 2026.

CORONEL PRADO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=3TD5US2N4U91990U>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **3TD5-US2N-4U91-990U**