



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
-Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 2306/2021

Em 14 de outubro de 2021.

Ao  
Excelentíssimo Senhor  
**ALÚSIO BOI**  
MD. Presidente da Câmara Municipal  
Rua São Bento, 887  
ARARAQUARA/SP

**Câmara Municipal de Araraquara**  
Protocolo: 8624/2021 de **20/10/2021 16:27**  
Documento: Resposta nº 1 à Indicação nº 3292/2021  
Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
- CHEFIA GABINETE  
Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **Indicação nº 3292/2021** de autoria da Vereadora **LUNA MEYER**, em anexo, encaminhamos a manifestação do Departamento Autônomo de Água e Esgoto – DAAE.

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**ALAN SILVA**  
Chefe de Gabinete

Vmf

Araraquara, 23 de setembro de 2021  
Ofício 031/2021 – DOp

Ao Ilmo. Sr.  
Donizete Simioni  
Superintendente

**Identificação.:** Guichê PMA 025.055/2021 – Processo 000.003/2021.

**Ref.:** Indicação nº 3.292/2021 – Limpeza e manutenção corretiva de tampa e galeria de esgoto na Av. Silvio Cruz, nº 1180 no birro Cidade Jardim.

**Requerente:** Vereadora Luna Meyer.

Em atendimento a indicação da Exma. Vereador Sr<sup>a</sup>. Luna Meyer, informamos que a limpeza e manutenção corretiva da tampa do PV – Poço de Visita da rede coletora de esgotos cuja indicação se refere, foi realizada pelas equipes do DAAE no dia 10/08/2021 conforme OS 1475507 (cópia anexa).

Incluimos ainda breve registro fotográfico datado de 31/08/2021 demonstrando a condição interna de escoamento do PV, totalmente desobstruído e com fluxo normal de esgoto, bem como o reparo na tampa.

Ressaltamos que nos últimos doze meses, foram registrados em nossos sistemas nove ordens de serviço nas imediações do referido PV, cuja recorrência se deve exclusivamente a obstrução causada por detritos e/ou material sólido lançado indevidamente nas redes de esgoto.


Importante esclarecer o motivo pelo qual ocorrem esses desagradáveis extravasamentos de esgoto sanitário nas vias públicas de um modo geral.

As redes não são projetadas para conduzir resíduo de natureza sólida, apenas esgoto sanitário que é composto por 99,9% de água e 0,1% de outros materiais.

O descarte indevido de resíduos sólidos, tais como absorventes, fraldas, preservativos, papel, plástico, tecido, óleo, dentre outros, comprometem o bom funcionamento das redes de esgotamento sanitário, o que comprovadamente causa entupimentos e os indesejados extravasamentos de esgoto na via pública.

Sendo somente o exposto para a oportunidade e disponível para qualquer esclarecimento agradeço.

Atenciosamente,



Eng. Fernando H. Lourencetti  
Diretoria Operacional

**Pv localizado na Av. Silvio Cruz, Cidade Jardim**





**Pv localizado na Av. Silvio Cruz, Cidade Jardim**



## Consultar Ordem de Serviço

**Dados Gerais da Ordem de Serviço**

Número da OS: 1475507      Situação da OS: ENCERRADA  
 Número do RA: 100354989      Situação do RA: ENCERRADO  
 Data da Geração: 10/08/2021  
 Tipo do Serviço: 295      CONserto DE PV  
 Observação:  
 Valor do Serviço Original: 0,00      Valor do Serviço Atual:  
 Prioridade Original: NORMAL  
 Prioridade Atual: NORMAL  
 Unidade da Geração da OS: 10700 GERENCIA DE REDES EDIFICACOES  
 Usuário da Geração da OS: 604 RICARDO  
 Unidade Atual: 10702 REDES DE ESGOTO E PLUVIAIS  
 Data da Última Emissão: [Exibir Fotos da OS](#)  
 Data de Validade:  
 Empresa:

**Dados da Programação****Dados do Local da Ocorrência**

Matrícula do Imóvel: 37850      001.651.0250.1000.000  
 Rota: 13      Sequencial Rota: 500  
 Endereço da Ocorrência: AVENIDA SILVIO CRUZ - 0461 - VISOR - CIDADE JARDIM  
 Ponto de Referência:

**Dados do Encerramento da Ordem de Serviço**

Data do Início da Execução: 10/08/2021 10:57:51  
 Data da Encerramento: 10/08/2021 11:04:51  
 Data da Encerramento no Sistema: 10/08/2021 11:13:01  
 Parecer do Encerramento: Serviço Executado: 295, Equipe: UREP CARRO 14, Componentes: SIDNEY GARCIA ALEXANDRE. substituir tampao de ferro por bolachao  
 Comercial Atualizado: NÃO  
 Motivo do Encerramento: 02 EXECUCAO DO SERVICO  
 Unidade do Encerramento: 10000 SUPERINTENDENCIA  
 Usuário do Encerramento: 2      USUARIO BATCH  
 Funcionários:

Matrícula	Nome

**Dados das Atividades da Ordem de Serviço**

Fechar

Encerrar

Imprimir