



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 3087/2023

Em 18 de agosto de 2023.

**Câmara Municipal de Araraquara**

Protocolo: 8655/2023 **de 23/08/2023 12:05**

Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 550/2023

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Destinatário: Ger. Expediente Leg.

Ao  
Excelentíssimo Senhor

**PAULO LANDIM**

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 550/2023**, de autoria do Vereador **RAFAEL DE ANGELI**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

**EDINHO SILVA**

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
GABINETE DA SECRETÁRIA

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier  
CEP: 14.810-038 – Araraquara - SP  
(016) 3301-1902 / [seceducacao@araraquara.sp.gov.br](mailto:seceducacao@araraquara.sp.gov.br)

OFÍCIO Nº 904/2023/SME/GAB

Araraquara, 07 de agosto de 2023

Ao Ilustríssimo Senhor  
**Cristiano Tiago Santos**  
Chefe de Gabinete

Assunto: **Requerimento nº 550/2023/CMA Vereador Rafael de Angeli – informações referentes aos problemas estruturais no CER Professor José Ênio Casalecchi**

Senhor Chefe de Gabinete,

Em resposta ao **Requerimento nº 550/2023**, seguem as informações;

**“Foram realizadas vistorias regulares de acompanhamento da qualidade da obra?”**

**R:** A vistoria de acompanhamento de obras é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e não da Secretaria Municipal da Educação. No que tange especificamente às obras de construção das escolas localizadas na região Norte, as quais está incluído o CER Professor José Ênio Casalecchi, a construção é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal, feita por meio de um contrato de produção de equipamento público complementar aos empreendimentos habitacionais ali construídos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) representado pela Caixa Econômica Federal. Desta forma, todo o acompanhamento da execução da obra foi feito por um engenheiro/arquiteto designado pela Caixa.

**2. “Quais foram as medidas tomadas para solucionar os problemas identificados?”**

**R:** Diversas notificações foram encaminhadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos a Caixa Econômica Federal para que notificasse a empresa responsável pela construção da unidade escolar sobre os problemas apresentados na obra, pois que o contrato foi estabelecido entre a Construtora e a Caixa Econômica Federal cabendo a essa última fiscalizar e notificar.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

GABINETE DA SECRETÁRIA

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier

CEP: 14.810-038 – Araraquara - SP

(016) 3301-1902 / [seceducacao@araraquara.sp.gov.br](mailto:seceducacao@araraquara.sp.gov.br)

**3. “Existe algum prazo de garantia para os serviços realizados pela construtora em relação à obra? Em caso afirmativo, qual é o prazo estabelecido e como os problemas identificados estão sendo abordados dentro desse prazo?”**

**R:** Como o contrato de construção não foi estabelecido entre a Prefeitura do Município de Araraquara e a Construtora não possuímos a informação solicitada.

**4. “Quais ações estão sendo tomadas pela Secretaria de Educação e pela Prefeitura para solucionar os problemas estruturais identificados em todas as salas, na dispensa, no piso emborrachado, nos banheiros e em outras áreas da unidade? Qual é o cronograma previsto para a realização dessas correções?”**

**R:** A fim de solucionar os problemas advindos da execução da obra estão sendo cotados os seguintes serviços:

- calafetar todos os rufos dos dois galpões;
- calafetar todas as emendas e boqueta das calhas;
- verificar alguns pontos de vazamento nos canos de PVC;
- retirar e reinstalar duas bocas que estão instaladas inadequadamente;
- calafetar parafusos.

Somente após a realização dos serviços acima poderão ser instaladas novas placas de ferro.

O serviço de manutenção e reparo em piso vinílico teve nota de empenho assinada nesta data, portanto, em breve o serviço será executado.

Os problemas apresentados nos banheiros têm por razão a existência de batentes de portas de alumínio cujos acabamentos não foram realizados a contento, carece de lixamento ou de isolamento da estrutura, serviço que está sendo solicitado.

**5. “Existe a possibilidade de construção de um quiosque para melhor abrir as crianças nas atividades externas?”**

**R:** Sim, já existe o projeto arquitetônico para a construção de um quiosque na área externa do CER Professor José Ênio Casalecchi e em trâmite interno o processo de abertura de licitação para a contratação de empresa que executará o serviço.

**6. “Como será garantida a segurança e o bem-estar dos alunos e profissionais da unidade durante o período em que os problemas estruturais estão sendo solucionados?”**

*Handwritten signature*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

GABINETE DA SECRETÁRIA


Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier

CEP: 14.810-038 – Araraquara - SP

(016) 3301-1902 / [seeducacao@araraquara.sp.gov.br](mailto:seeducacao@araraquara.sp.gov.br)

**R:** Com procedimentos, orientações e organizações internas do âmbito da gestão escolar, bem como com a devida orientação e planejamento junto aos prestadores de serviço.

Atenciosamente,



CLÉLIA MARA DOS SANTOS  
Secretária Municipal da Educação