



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

Araraquara, 18 de março de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor

RAFAEL DE ANGELI

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 255/2025**, de autoria de **VOSSA EXCELÊNCIA**, sobre o assunto, informamos, conforme manifestação prestada pela Secretaria Municipal da Educação:

A maioria dos problemas relatados no requerimento foram comunicados à Secretaria Municipal da Educação por meio de processo administrativo feito pela Diretora de Escola do referido CER. Todas as vezes que recebemos um processo administrativo com solicitações relativas à manutenção do prédio escolar, acionamos o Chefe de Divisão de Manutenção da Infraestrutura Escolar, que realiza uma vistoria e análise dos problemas relatados. Após essa análise, os serviços sob responsabilidade da equipe são realizados. Quanto aos demais serviços, solicitamos a prestadores de serviços que executem.

Os materiais necessários para a manutenção podem ser adquiridos pela unidade escolar por meio da verba do Programa Dinheiro Direto na Escola ou pela Secretaria Municipal da Educação.

Problemas mais complicados, como o que se apresentou no telhado da unidade escolar, são informados à Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SOSP) que analisa e propõe soluções. Nesse sentido, a equipe da SOSP realizou o serviço de manutenção no telhado, e a equipe de manutenção realizou os demais serviços necessários para resolução dos problemas. Os demais serviços que ainda não foram realizados serão programados por meio de um cronograma a ser elaborado pelo Chefe de Divisão de Manutenção da Infraestrutura Escolar e esta Secretaria.



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

A respeito da substituição dos batentes e guarnições danificados por cupins no pavilhão administrativo, a solicitação para a realização desse serviço não foi localizada nos processos administrativos encaminhados pela Direção da Escola. A Diretora foi informada que deve solicitar o serviço, e assim que o processo administrativo for feito, daremos encaminhamento à aquisição e troca dos batentes e guarnições.

O problema da infiltração foi resolvido. O problema ainda persiste apenas no banheiro da sala da classe intermediária, o que será revisto pela equipe de manutenção. Os pisos quebrados das salas de berçários serão substituídos. Assim que procedermos a compra dos pisos, a troca será programada. Esperamos que essa ação seja finalizada no mês de abril.

A manutenção nos chuveiros já foi realizada e o problema resolvido. A Diretora da Escola está realizando cotação para a aquisição de grade de proteção ao redor do solário, a ser realizada por meio de verba administrada pelo Conselho de Escola.

Quanto à substituição das painéis de pressão da cozinha, bem como a reparação do teto infiltrado, a solicitação para realização desse serviço não foi localizada nos processos administrativos encaminhados pela Direção da Escola. A Diretora foi informada de que deve solicitar o serviço, e assim que o processo administrativo for feito, daremos encaminhamento a aquisição das novas painéis. Como o problema no telhado já foi resolvido, a data da reparação do teto infiltrado será estipulada no cronograma de ações.

Quanto à substituição do vidro quebrado no vitrô superior, entre o refeitório e a cozinha, e a realização de uma nova pintura, a solicitação para a realização desse serviço não foi localizada nos processos administrativos encaminhados pela Direção da Escola. A Diretora foi informada de que deve solicitar o serviço de substituição dos vidros, e assim que o processo administrativo for feito, daremos encaminhamento a substituição do vidro. Já para realizar a nova pintura, será necessário fazermos orçamento dos valores para a aquisição de tintas e assim verificarmos a disponibilidade financeira. A tinta sendo adquirida, o serviço deve ser agendado com a equipe de manutenção.



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

Considerando a falta de recursos financeiros para realização de uma grande reforma no CER Dona Cotinha de Barros, esta Secretaria irá realizar todos os serviços de manutenção necessários para deixar os espaços da unidade escolar em condições adequadas de utilização pelos alunos e servidores. Ficou acordado em reunião realizada com a diretora de escola e equipe técnica da Secretaria Municipal da Educação que será feito um cronograma para a realização dos serviços de manutenção necessários.

A revitalização dos canteiros e os problemas de infiltração serão elencados no cronograma de ações a ser elaborado e compartilhado.

Colocamo-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,


LUIS CLÁUDIO LAPENA BARRETO
Prefeito Municipal