



**Gabinete do Prefeito
Araraquara**

Araraquara, 29 de agosto de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor
RAFAEL DE ANGELI
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887
ARARAQUARA/SP

Excelentíssimo Presidente,

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **indicação nº 3851/2025**, de autoria do Vereador **CORONEL PRADO**, onde indica a necessidade urgente de conserto ou substituição da tampa de bueiro localizado em frente ao estacionamento situado na Rua Milhem Marcos, n.º 110., conforme parecer da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos informamos que o serviço solicitado foi devidamente executado pela equipe de responsável, no entanto, observamos que a tampa instalada no local apresenta sinais de desgaste prematuro, conforme evidenciado na primeira imagem anexada, apesar de ter sido recentemente substituída.

Diante disso, solicitamos ao responsável pelo estabelecimento que adote medidas preventivas quanto ao controle de entrada e circulação de veículos na área em questão. O tráfego constante sobre a tampa compromete sua integridade estrutural, exigindo manutenções frequentes e substituições que poderiam ser evitadas com a restrição adequada.

A colaboração do solicitante é essencial para garantir a durabilidade dos materiais aplicados e a eficiência do serviço realizado, contribuindo para a preservação da infraestrutura urbana.

Sendo só para o momento, renovamos votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

PEDRO MONTEIRO
Chefe de Gabinete



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 97A7-88BB-EA3D-9306

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO (CPF 254.XXX.XXX-77) em 29/08/2025 16:15:55

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/97A7-88BB-EA3D-9306>