



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 5079/2025

Indica a necessidade com urgência de reparos na pavimentação asfáltica na Rua Benedito Jesus Santos Miguel - Vila Xavier.

Indico a necessidade de entrar em entendimento com o setor responsável, para que seja realizado o serviço de reparos na pavimentação asfáltica localizado na Rua Benedito Jesus Santos Miguel, 15 - Vila Xavier, nesta cidade.

O pedido se faz necessário devido à ocorrência frequente de acidentes envolvendo pedestres na área mencionada, conforme relatos dos moradores locais. Esses incidentes têm gerado preocupação e insegurança entre os residentes, que enfrentam riscos ao transitar pela região.

Além disso, há registros de danos a veículos, resultantes de pedras e outros objetos lançados na via, que é muito movimentada. Essa situação não apenas compromete a segurança dos pedestres e motoristas, mas também pode gerar prejuízos materiais significativos para os proprietários de veículos.

Portanto, é fundamental que sejam implementadas medidas para mitigar esses riscos e garantir a segurança de todos os usuários da via, melhorando a infraestrutura e promovendo uma convivência mais segura e harmoniosa na comunidade.

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de estima e apreço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 5 de novembro de 2025.

MICHEL KARY



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=4J8G4M559S1Z02N5>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **4J8G-4M55-9S1Z-02N5**