



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

### INDICAÇÃO Nº 714/2026

Indica a necessidade de recapeamento asfáltico (operação tapa-buraco) na Avenida Fortunato Bressan, no cruzamento com a Rua Laércio de Araújo, no bairro Jardim Morada do Sol (Vila Xavier).

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, nos termos do artigo 32, inciso I, alínea “b”, combinado com os artigos 201, 202, inciso I, e 203, inciso II, alínea “m”, todos da Resolução nº 399, de 14 de novembro de 2012 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Araraquara), bem como do artigo 22, incisos XI e XIX, da Lei Orgânica do Município de Araraquara/SP, que seja realizada operação de recapeamento asfáltico (tapa-buraco) na Avenida Fortunato Bressan, no cruzamento com a Rua Laércio de Araújo, no bairro Jardim Morada do Sol (Vila Xavier), em Araraquara/SP.

O trecho mencionado apresenta buracos e irregularidades no pavimento asfáltico, ocasionando transtornos aos motoristas, motociclistas e pedestres, além de aumentar o risco de acidentes e danos aos veículos. A situação compromete a segurança viária e a fluidez do tráfego, especialmente em razão do cruzamento entre vias de circulação.

Diante disso, solicita-se a intervenção do Poder Executivo para a realização dos reparos necessários, garantindo melhores condições de tráfego, segurança e conservação da via pública.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 28 de janeiro de 2026.

BALDA



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BALDA Indicação nº 714/2026/1086/2026 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documents/authenticar> e informe o código do documento - A45W-A391-XF88-7521



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

### ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=A45WA391XF887521>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **A45W-A391-XF88-7521**