



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 2473/2026

Indica operação tapa-buracos no cruzamento da Avenida Divina Prandi Brandão com a Rua Milton de Araújo Zocco, no Jardim São Rafael II.

Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Araraquara que determine ao setor competente da municipalidade a realização de serviços de restauração da camada asfáltica (operação tapa-buracos), iniciando-se no cruzamento entre a Avenida Divina Prandi Brandão e a Rua Milton de Araújo Zocco, estendendo-se até defronte ao n.º 373, no bairro Jardim São Rafael II, neste município.

A presente indicação faz-se necessária em razão das más condições de conservação do referido trecho, o qual apresenta diversos buracos no leito carroçável.

Tal situação compromete a segurança viária, aumentando o risco de acidentes, além de causar transtornos aos motoristas e pedestres que transitam pelo local.


Desta forma, torna-se imprescindível a adoção de providências por parte do Poder Público, visando a recuperação da via e a garantia de melhores condições de trafegabilidade e segurança à população.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 13 de abril de 2026.

CORONEL PRADO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CORONEL PRADO Indicação nº 24773/2026/4228/2026 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e informe o código do documento - 6967-WJF3-2388-2V00
PROTOCOLO 4228/2026 - 13/04/2026 12:47



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=6967WUF323882V00>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **6967-WUF3-2388-2V00**