



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 2590/2026

Indica a recuperação asfáltica (tapa-buraco) na Rua Marechal Artur da Costa e Silva – Jardim Imperador.

Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Araraquara que determine ao setor competente da municipalidade a realização de recuperação asfáltica (operação tapa-buraco) na Rua Marechal Artur da Costa e Silva, defronte ao n.º 777, no bairro Jardim Imperador, neste município.

A presente indicação faz-se necessária em razão das condições precárias do pavimento no local indicado, onde há a existência de buraco de dimensões consideráveis. Tal situação tem causado transtornos aos motoristas e pedestres que utilizam a via diariamente, além de representar risco à segurança, podendo ocasionar danos a veículos e a ocorrência de acidentes.

Importa destacar que já houve solicitação encaminhada à Prefeitura por morador da região há cerca de 2 (dois) meses. Contudo, até o presente momento, não houve o devido atendimento, o que evidencia a necessidade de reforço da presente demanda.

Ressalta, ainda, que defronte ao local onde se encontra o referido buraco há uma escola de educação infantil, circunstância que agrava significativamente a situação, em razão da intensa circulação de crianças, pais e responsáveis, aumentando o risco de acidentes e exigindo providências urgentes por parte do Poder Público.


Diante do exposto, solicita a atenção do Poder Executivo para o atendimento desta demanda com a maior brevidade possível.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 17 de abril de 2026.

CORONEL PRADO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=C8J25D8855DY28Z4>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **C8J2-5D88-55DY-28Z4**