



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 3277/2026

Indica a necessidade de remoção de obstáculos que bloqueiam o tráfego de veículos na continuação da Avenida Sunao Baba, em confluência com a Avenida João José de Andrade Filho, próximo ao nº 6, no Parque dos Sabiás.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com o setor competente, no sentido de realizar vistoria e promover a remoção dos obstáculos existentes na continuação da Avenida Sunao Baba, em sua confluência com a Avenida João José de Andrade Filho, próximo ao número 6, no bairro Parque dos Sabiás, restabelecendo as condições adequadas de circulação de veículos no local.

Indica-se a presente proposição em atendimento às solicitações de moradores da região, que relatam a existência de obstáculos que impedem ou dificultam o tráfego de veículos no trecho mencionado, gerando transtornos à mobilidade urbana e ao deslocamento dos usuários da via.

A situação tem causado dificuldades de acesso, além de obrigar motoristas a utilizarem rotas alternativas, aumentando o tempo de deslocamento e comprometendo a fluidez do trânsito local.

Diante disso, faz-se necessária a realização de vistoria técnica para avaliação da situação e, caso não haja impedimento legal ou técnico para a manutenção do bloqueio, a adoção das medidas cabíveis para remoção dos obstáculos e restabelecimento da circulação de veículos, garantindo melhores condições de mobilidade e segurança aos moradores do Parque dos Sabiás.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 2 de junho de 2026.

ALCINDO SABINO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=58ARTH31WCC5EJM0>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **58AR-TH31-WCC5-EJM0**