



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 3379/2026

Indica a necessidade de manutenção em bueiro localizado Avenida Antônio de Freitas Gouvêa Filho, 594 - Jardim Imperador.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimentos com o setor competente, no sentido de promover manutenção em bueiro localizado Avenida Antônio de Freitas Gouvêa Filho, 594 - Jardim Imperador.

A presente solicitação de manutenção faz-se necessária em razão das condições precárias da grade do bueiro localizado no referido endereço, a qual se encontra afundado, com partes quebradas e apresentando desprendimento do concreto ao seu redor.

A situação representa risco à segurança de pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas que transitam pelo local, podendo ocasionar acidentes, danos aos veículos e quedas. Além disso, o comprometimento da estrutura pode prejudicar o adequado escoamento das águas pluviais, contribuindo para o acúmulo de água e agravamento dos danos na via pública.

Dessa forma, é imprescindível que sejam realizados, com urgência, os reparos necessários na grade e na estrutura de concreto do bueiro, garantindo a segurança da população, a preservação da infraestrutura urbana e o correto funcionamento do sistema de drenagem.

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de estima e apreço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 11 de junho de 2026.

MICHEL KARY





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=2X3KV417CA82998M>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **2X3K-V417-CA82-998M**