



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 4669/2026

Indica estudos técnicos para implantação de lombada na Avenida Profa. Adélia Izique, próximo ao nº 533, no Centro.

Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, observadas as formalidades regimentais, a necessidade de determinar ao setor competente da Municipalidade a realização de estudos técnicos para a implantação de redutor de velocidade, do tipo lombada, na Avenida Profa. Adélia Izique, próximo ao nº 533, no Centro, neste Município.

A presente indicação se justifica em razão das informações recebidas de moradores e usuários da via acerca da velocidade excessiva desenvolvida por veículos que transitam pelo local, situação que vem aumentando os riscos à segurança de motoristas, pedestres e demais usuários da via pública.

Segundo relatos, são frequentes os acidentes de trânsito nas proximidades, sendo que, na semana passada, um veículo colidiu contra um poste da rede elétrica, conforme demonstram as fotografias anexas.

Diante desse cenário, mostra-se necessária a realização de estudos técnicos pelo setor competente da Municipalidade, a fim de avaliar a viabilidade e a adequação da implantação de redutor de velocidade do tipo lombada, ou de outra medida de engenharia de tráfego que se mostre tecnicamente mais apropriada para o local.

Diante do exposto, solicita-se a atenção do Poder Executivo para a presente indicação e a adoção das providências necessárias.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 17 de agosto de 2026.

CORONEL PRADO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=14ZD851M0X09D5K4>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **14ZD-851M-0X09-D5K4**