





## Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara-SP  
Fone: (16) 3324-9555 - Fax: (16) 3324-4571 - Atendimento: 0800 770-1595  
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. 181.323.924.112  
www.daaeararaquara.com.br



Of.250/2016 Sup.  
Araraquara, 08 de novembro de 2.016

À  
Ilma Sra  
VALDIRENE MADALENA DE FARIA  
MD. Gerente Administrativo  
Secretaria de Articulação Institucional e de  
Participação Popular

Ref.: Guichê 063.244/2016 - Requerimento CMA 891/2016 .  
Autor: Vereadora Juliana Damus.

Em atenção ao solicitado no requerimento acima mencionado, expedimos o presente com a finalidade de encaminhar cópia do ofício 91/2016 da Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica deste Departamento, contendo os esclarecimentos solicitados pela Vereadora.

Sendo o que nos apresenta para o momento.

Atenciosamente

  
Engº Guilherme Ferreira Soares  
Superintendente



## Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara-SP  
Fone: (16) 3324-9555 – Fax: (16) 3324-4571 – Atendimento: 0800 770-1595  
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. 181.323.924.112  
[www.daaeararaquara.com.br](http://www.daaeararaquara.com.br)



Araraquara, 09 de novembro de 2016  
Ofício 091/2016 – Gerência

Ao Ilmo. Sr.  
Eng. Guilherme Ferreira Soares  
MD Superintendente – Daae Araraquara

Referente: *Requerimento nº 0891/16*  
*Autor: Vereadora Juliana Damus*  
*Aprovado em sessão ordinária de 25/10/2016*  
*Ofício EX nº1102/2016*

Processo: *Guichê PMA 063.244/2016*

Prezado Senhor:

Tem o presente por finalidade informar a Vossa Senhoria os principais fatos e ocorrências em ordem cronológica que envolveu a manutenção do Poço ETA Paiol conforme se segue.

- 22/09/2016: Constatada a paralisação do bombeador submerso do poço ETA Paiol e iniciado os trabalhos de substituição do mesmo;

- 26/09/2016: Concluído os trabalhos de substituição do bombeador submerso e retomada do abastecimento. Foi detectada a queima do motor elétrico.

- 17/10/2016: Constatada nova paralisação do bombeador e iniciado os trabalhos de substituição do mesmo;

- 19/10/2016: Concluído os trabalhos de substituição do bombeador submerso e retomada do abastecimento. Foi detectado travamento do bombeador devido a problema mecânico.

Cabe salientar que dia 11/11/2016 será a abertura do processo licitatório para contratação de empresa especializada visando à perfuração de um novo poço na região do Jardim Universal. Cabe também informar que o poço Chácara Flora após passar por processo de manutenção, voltou a operar normalmente em 27/10/2016, sendo que após essa data, nenhuma reclamação de desabastecimento fora registrada em nossos sistemas de atendimento ao usuário.

Diante do exposto, coloco-me a disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Eng. Fernando H. Lourencetti

Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica.

