



CÓPIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO NÚMERO 0435 /18.

AUTOR: Vereador **ELIAS CHEDIEI**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Seção de Protocolo

24/01/2018 11:19:15 Gulchê: 005.244/2018 Processo: 000.003/2018

Nome: C.M.A. - IND. N° 0435/2018

Distribuição: Chefe de Gabinete

Assunto: REPARO NO ASFÁLTO

DESPACHO:

DEFERIDA.

22 JAN 2018

Araraquara, _____

Presidente

Indico, ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimento com o setor competente, para que seja providenciado a reparação asfáltica (tapa buracos) e a retirada de pedriscos, existentes nas imediações do Jardim Quinta dos Oitis.

Para tanto apresento em anexo o mapa da referida região com identificação numérica dos locais em que é necessária a reparação asfáltica, bem como aqueles que se encontram com acúmulos de pedriscos;

Para melhor visualização, segue também em anexo, fotos que apontam os reparos necessários solicitados nessa indicação.

O pedido se faz necessário, em virtude do grande fluxo de veículos no local.

Araraquara, 19 de janeiro de 2018.

ELIAS CHEDIEK
Vereador

Locais com buracos no asfalto



Locais com acúmulo de pedriscos



Google Earth

Image © 2018 DigitalGlobe
© 2018 Google

Local
com
buracos
no
asfalto
10




Local
com
buracos
no
asfalto
20






Local
com
buracos
no
asfalto
30

Local
com
buracos
no
asfalto
40



Local
com
buracos
no
asfalto
50





Local
com
acúmulo
de
pedriscos 6 ↗

Local
com
acúmulo
de
pedriscos
7 ↗

