




CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 4 1 1 7/2019

CÓPIA

Autoria: Vereador **Gerson da Farmácia**

Despacho: **DEFERIDO**
Araraquara, 03 OUT. 2019

Presidente



081.770/2019

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Seção de Protocolo

03/10/2019 14:03:19 Guichê: 081.770/2019 Processo: 000.003/2019


Nome: C.M.A. - IND. Nº 4117/2019

Distribuição: Coordenadoria Executiva de Recursos Humanos

Assunto: LIMPEZA

Indico ao senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimentos com o setor competente, no sentido que seja **feita a limpeza, desentupimento e instalação de tampa do bueiro localizado no Balão do SESC na Avenida Presidente Vargas, no Bairro Jardim Carmo**, nesta cidade. Conforme foto em anexo, os bueiros estão entupidos, um destes está sem a tampa, podendo causar acidentes. Solicito o atendimento a esse pedido em caráter de **urgência**.

Araraquara, 2 de outubro de 2019.


Gerson da Farmácia
Vereador

1116 03/10/2019 008668 PROTOCOLO-CÂMARA MUNICIPAL ARARAQUARA



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 4117 /2019

