



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 5022/2022

Indicação para a manutenção da valeta/canaleta pluvial, na localização Avenida Professor Jorge Corrêa, na altura do número 1826, esquina com a Rua Imaculada Conceição no Bairro: Vila Santana.

Apresentamos, sempre respeitosamente, ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, a indicação de entrar em concordância com os setores competentes da Administração Pública, se dignem para a manutenção da valeta/canaleta pluvial: a) Reparo, b) Alinhamento e c) Limpeza, na localização Avenida Professor Jorge Corrêa, na altura do número 1826, esquina com a Rua Imaculada Conceição no Bairro: Vila Santana.

Conforme o exposto, o motivo se encontra na situação da Avenida Professor Jorge Corrêa, na altura do número 1826, esquina com a Rua Imaculada Conceição, em que a valeta em questão está necessitando de reparos, além de que ela está desnivelada, precisando assim de manutenção para o seu alinhamento com via pública, por último a canaleta precisa de limpeza, carecendo de asseio. Tal condição pode ser comprovada segundo as fotos em anexo.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 31 de outubro de 2022.

JOÃO CLEMENTE

PROTÓCOLO 9524/2022 - 31/10/2022 15:41



26 de out. de 2022 18:10:12
1826 Avenida Professor Jorge Corrêa
Centro
Araraquara
São Paulo



26 de out. de 2022 18:10:08
1826 Avenida Professor Jorge Corrêa
Centro
Araraquara
São Paulo