

RELATÓRIO DE AÇÕES PARA CONTROLE DE ESCORPIÕES

1. OBJETO


O presente relatório tem como objetivo apresentar uma parte das ações corretivas e preventivas implementadas em todos os setores e ambientes da maternidade para o controle de escorpiões, conforme as orientações estabelecidas, durante as inspeções realizadas nos meses de setembro e outubro de 2024. Vale destacar que não estão incluídas todas as imagens das ações executadas, a fim de evitar repetições.



As ações corretivas e preventivas foram executadas pela Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó Mocinha – Maternidade Gota de Leite Araraquara - Fungota.



2. AÇÕES CORRETIVAS



2.1. ÁREAS INTERNAS

2.1.1. Vedação de dutos/respiros sem utilização e limpeza das placas de forro













2.1.2. Ajustes em sifões






2.1.3. Calafetação de vasos sanitários






2.1.4. Calafetação de ralos e instalação da tela de proteção






2.1.5. Retirada de restos de materiais inservíveis da manutenção




2.1.6. Vedação cabeamento PABX




2.2. ÁREAS EXTERNAS

2.2.1. Vedação de caixa de passagem de cabeamento






2.2.2. Reorganização dos galões próximos ao gerador




2.2.3. Retirada de restos de construção próximo aos drenos



2.2.4. Vedação dos dutos de telefonia



2.2.5. Instalação de telas em grelhas



3. AÇÕES PREVENTIVAS

São implementadas ações preventivas regulares com o objetivo de identificar e corrigir pontos críticos que possam facilitar o acesso de escorpiões ao ambiente da maternidade. Essas medidas são essenciais para garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes, visitantes e colaboradores.

Uma das principais ações preventivas consiste na verificação periódica das curvaturas dos sifões das pias e lavatórios. Esse procedimento é fundamental para impedir a entrada de escorpiões por meio da rede de esgoto, uma vez que o sistema de escoamento pode servir como uma via de acesso para esses animais.

Além disso, realiza-se a calafetação constante dos vasos sanitários. Considerando o uso contínuo de diferentes pacientes, visitantes e colaboradores, é essencial manter uma vedação eficiente. A manutenção recorrente é necessária para garantir que a vedação permaneça eficaz e que não haja espaços por onde os escorpiões possam passar.

Outro ponto importante são os ralos, que em sua maioria possuem um sistema abre-e-fecha e são instaladas telas de proteção contra animais peçonhentos. Esses ralos são inspecionados regularmente, já que atuam como uma barreira eficaz contra a entrada de escorpiões. No entanto, é importante destacar que as telas de proteção frequentemente são removidas sem comunicação prévia à equipe de limpeza e manutenção, e não se sabe o motivo das remoções, o que compromete a eficácia dessa medida de proteção.

Sobreleva acrescentar que são realizadas verificações nos encaixes das caixas de inspeção externas. Esse processo assegura que o fechamento e a vedação dessas caixas sejam realizados de maneira eficaz, impedindo o acesso de escorpiões ao ambiente interno.

4. CONSIDERAÇÕES

Complementarmente, são realizadas inspeções sistemáticas em todos os andares e áreas com risco potencial de ingresso de escorpiões e outros insetos peçonhentos. Em conjunto, ações de dedetização são executadas nos perímetros da maternidade, visando o controle de pragas.

Vale ressaltar que, devido ao fluxo constante de pacientes e visitantes, deve-se considerar a possibilidade de mudanças não autorizadas nas instalações de combate ao escorpião. Essas modificações incluem desajustes nas curvaturas dos sifões e a remoção das telas de proteção dos ralos, sem que se saiba o motivo dessas atitudes incoerentes. Tais mudanças, no entanto, desfazem o trabalho de prevenção, exigindo intervenção imediata da equipe de manutenção para restaurar as condições ideais e garantir a proteção contra escorpiões e outros insetos peçonhentos. Quando é dado o conhecimento sobre a anulação da prevenção, o setor de manutenção realiza a ação corretiva. A comunicação contínua com os setores envolvidos é crucial para evitar esses efeitos adversos.

Araraquara, 29 de novembro de 2.024.

Jonas Augusto de Souza Reis
Engenheiro Clínico

