



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## INDICAÇÃO Nº 5377/2025

Indico a necessidade de implantação de sinalização de trânsito em frente ao Condomínio Tulipas.

Indico a necessidade de entrar em entendimento com o setor responsável, para que seja realizada a implantação de sinalização viária adequada em frente ao Condomínio Tulipas, localizado na Rua Dr. Emílio Ribas, nesta cidade.

A referida sinalização poderá compreender, entre outras medidas técnicas:

pintura de solo (faixa de pedestres, lombada ou aviso de atenção);

placas de advertência e regulamentação;

bem como demais dispositivos que o setor técnico julgar necessários para garantir a segurança viária no local.

O pedido se faz necessário com urgência devido ao fato de que no local residem muitas famílias, incluindo crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida, que utilizam diariamente a via para deslocamento, lazer e acesso às suas residências.

O fluxo de veículos na Rua Dr. Emílio Ribas é elevado, e a falta de sinalização adequada aumenta significativamente o risco de atropelamentos e acidentes, colocando em perigo a integridade física dos moradores e de todos que transitam pelo local.

A implantação da sinalização é uma medida essencial de prevenção, que proporcionará maior disciplina no trânsito, redução de velocidade, mais segurança para os pedestres e melhor organização viária, atendendo a uma demanda justa da população e ao interesse coletivo.

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de estima e apreço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 27 de novembro de 2025.

MICHEL KARY



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

### ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=D8W9VCWC28RS7X0X>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **D8W9-VCWC-28RS-7X0X**