



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 5458/2025

Indica a necessidade com urgência de reparos na pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua Issa Salomão.

Indico a necessidade de entrar em entendimento com o setor responsável, para que seja realizado o serviço de reparos na pavimentação asfáltica localizado em toda extensão da Rua Issa Salomão - Vila Standard, nesta cidade.

O pedido se faz necessário devido à ocorrência frequente de acidentes envolvendo pedestres na área mencionada, conforme relatos dos moradores locais. Esses incidentes têm gerado preocupação e insegurança entre os residentes, que enfrentam riscos ao transitar pela região.

Além disso, há registros de danos a veículos, resultantes de pedras e outros objetos lançados na via, que é muito movimentada. Essa situação não apenas compromete a segurança dos pedestres e motoristas, mas também pode gerar prejuízos materiais significativos para os proprietários de veículos.

Portanto, é fundamental que sejam implementadas medidas para mitigar esses riscos e garantir a segurança de todos os usuários da via, melhorando a infraestrutura e promovendo uma convivência mais segura e harmoniosa na comunidade.

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de estima e apreço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 2 de dezembro de 2025.

MICHEL KARY



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MICHEL KARY Indicação nº 5458/2025/11444/2025 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documents/autenticar> e informe o código do documento: 2094-G20Z-Y015-V32W



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=2094G20ZY015V32W>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **2094-G20Z-Y015-V32W**