



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 1377/2020

CÓPIA

Autoria: Vereador e Presidente **TENENTE SANTANA**

Despacho: **DEFERIDO**
Araraquara, 17 MAR. 2020


Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Seção de Protocolo


19/03/2020 13:36:07 **Gulchê:** 021.839/2020 **Processo:** 000.003/2020
Nome **C.M.A. - IND. Nº 1377/2020**
Distribuição: Chefia de Gabinete
Assunto: REPARO NO ASFALTO

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, reiterando-lhe os termos da indicação nº 0351/2020, sobre a necessidade de entrar em entendimentos com o setor competente, **no sentido de realizar reparos no asfalto da Avenida Luís Disperati, entre a Rua Conceição Teixeira de Mendonça e a Avenida Rafael Medina, no 8º Distrito Industrial, desta cidade.**

A situação no local só piorou, sendo necessária a intervenção urgente do Poder Público para sanar o problema e evitar acidentes e danos nos veículos.

Seguem anexas fotos do local.

Araraquara, 17 de março de 2020.



TENENTE SANTANA
Vereador e Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 1377/2020

ANEXO – FOTOS





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 1377 /2020





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 1377 /2020



1377



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 0351/2020


CÓPIA


Autoria: Vereador e Presidente **TENENTE SANTANA**

Despacho:
Araraquara,

DEFERIDO

28 JAN. 2020


Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Seção de Protocolo

28/01/2020 14:01:27 Guichê: 007 974/2020 Processo: 000 003/2020
Nome: C.M.A. - IND N.º 0351/2020
Distribuição: Chefe de Gabinete
Assunto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimentos com o setor competente, no sentido de proceder, com urgência, reparo no asfalto da Avenida Luis Disperati, entre a Rua Conceição Teixeira de Mendonça e a Avenida Rafael Medina, no 8º Distrito Industrial, desta cidade.

Cabe esclarecer que a maíta asfáltica da referida via se rachou e se soltou do solo em vários pontos, além de estar se agravando devido às fortes chuvas, situação que está causando transtornos aos motoristas e aos pedestres que circulam pelo local.

Seguem anexas fotos do local.

Araraquara; 28 de janeiro de 2020.


TENENTE SANTANA
Vereador e Presidente


ARARAQUARA - 28/01/2020 - 09:07:53 - 00000003/2020 - 00000003



13 77
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 0351/2020

ANEXO – FOTOS





1377
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 0351/2020

