

CÓPIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA


Indicação n. IND. 2640/2020

Autoria: Vereador Roger Mendes (Progressistas)

Despacho: DEFERIDO

Araraquara,

10 AGO 2020


Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Seção de Protocolo

11/08/2020 14:23:49 Gulchô: 041.603/2020 Processo: 000 003/2020

Nome: C.M.A. - IND. Nº 2640/2020

Distribuição: Chefe de Gabinete

Assunto: SOLICITAÇÃO

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimento com o órgão responsável, no sentido de que seja elaborado um estudo visando a **recolocação das placas de sinalização e pintura de sinalização de solo** que havia na via de acesso que se inicia após o término da Rodovia Abdo Najm, logo após passar pela Ponte da SP-255, uma vez que bem no início dela havia uma placa indicando a direção para a **Fundação Casa, Aparecida e Condomínio Satélite**, a qual foi retirada para a execução do recapeamento e duplicação da pista e pavimentação dos acostamentos, realizados durante a execução do Programa de Melhorias em Rodovias de Acesso, sendo que mais à frente encontramos a **Rotatória "Dispositivo Viário Clemente Marcolino Soares"**, cuja placa também foi removida, deixando de existir no local qualquer tipo de sinalização de solo. Por fim, seguindo um pouco mais, chegaremos à segunda **Rotatória**, de nome "**Dispositivo Viário Orlando Pavaneli**", localizada na confluência com a Avenida Doutor Seth Hur Cardoso, que vai para a Empresa Randon, onde também não existe mais nenhuma sinalização de solo, local esse onde que tem gerado o maior número de reclamações, principalmente quando se dá o término do trabalho na mencionada empresa, momento em que diversos veículos acabam entrando na rotatória de qualquer maneira, sem saber quem está correto, o que pode acabar acarretando algum tipo de acidente grave no local, conforme comprovam as fotos anexas.

Araraquara, 06 de agosto de 2020.



Roger Mendes

Vereador

Estudo para recolocação das placas de sinalização e pintura de sinalização de solo que havia na via de acesso que se inicia após o término da Rodovia Abdo Najm e nas proximidades de outras rotatórias

15/08/2020 14:23:49 041.603/2020 000 003/2020



Local da placa que foi retirada no início da Rua Pedro Sanchez Alcarás

