



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## INDICAÇÃO Nº 1627/2025

Indica a necessidade de manutenção em vazamento de água nos vestiários do campo de futebol (área de lazer) localizado na rua Synésio Wyss Barreto, no cruzamento com a Avenida Jurandir Rios Garçon.

Venho, respeitosamente, por meio deste, com os meus cordiais cumprimentos, indicar à Secretária de Esportes e Lazer, a necessidade de entrar em entendimento com o setor competente, no sentido de que seja realizada manutenção em vazamento de água nos vestiários do campo de futebol (área de lazer) localizado na rua Synésio Wyss Barreto, no cruzamento com a Avenida Jurandir Rios Garçon.

A presente solicitação se faz urgente e necessária, considerando o grave problema de vazamento e infiltração de água no teto do vestiário. Este vazamento tem provocado o acúmulo de água na área da porta, o que não só compromete a funcionalidade do ambiente, mas também oferece sérios riscos à segurança dos usuários. Além disso, a constante umidade no local coloca em risco a integridade do teto, podendo levar à queda de fragmentos, o que representa uma ameaça à integridade física de quem frequenta o vestiário. Além disso, há grande desperdício de água ocasionado pelo vazamento, o que agrava ainda mais a situação.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 17 de março de 2025.

EMANOEL SPONTON

PROTÓCOLO 2718/2025 - 17/03/2025 09:57

