



RELATÓRIO DE ATENDIMENTO – Nº. 0485/2022

Data: 05/07/2022 **Tipo da ocorrência:** PONTES

Solicitante:

Responsável: Prefeitura do Município de Araraquara

Estabelecimento: Ponte

Endereço: Avenida Bandeirantes / Avenida Prefeito Romulo Lupo

Bairro: Cidade: Araraquara/SP

Telefone: Celular:

Ponto de referência: Ponte sobre o Ribeirão das Cruzes

Situação: Inspeção visual e avaliação de risco

Observações:

DESFECHO DA SOLICITAÇÃO

Tipo da ponte:

Ponte de concreto armado bi apoiada em pórticos de concreto.
Canal de concreto sob a ponte e dissipador de velocidade.

Condições em que se encontra:

Ponte de concreto em bom estado.
Pavimento asfáltico em bom estado.
Canal em bom estado.
Dissipador de velocidade com parte desabada e falta de solo sob a parte

remanescente.

Erosão a jusante na margem direita com queda de árvores.

Situação de risco:

Risco ambiental. Com o acréscimo da parte erodida da margem durante as próximas precipitações de grande volume mais árvores da área de preservação permanente serão suprimidas.

CARLOS ALBERTO

RIBEIRO:02649173831

Assinado de forma digital por

CARLOS ALBERTO

RIBEIRO:02649173831

Dados: 2022.11.16 16:57:20 -03'00'

Local vistoriado por: **Eng. Carlos Alberto Ribeiro**

Data: 27/10/2022