



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 2051/2025

Indica a necessidade de realizar manutenção em bueiro localizado na Rua João Gurgel, 2969 (Rua 13). Este está sem tampa alguma, o que torna de EXTREMA URGÊNCIA.

Indico a necessidade de entrar em entendimento com o setor responsável, para que seja realizada manutenção e conserto de bueiro localizado na A Rua João Gurgel, 2969 (Rua 13), nesta cidade.

O pedido se faz necessário com urgência, para a manutenção imediata do local. Pois está sem nenhuma tampa, o que torna muito mais perigoso (principalmente à noite). Moradores relatam quedas de pedestres no local o que oferecem riscos aos munícipes. Contamos com sua intervenção para garantir a segurança e saúde da comunidade.

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de estima e apreço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 8 de abril de 2025.

MICHEL KARY

PROTÓCOLO 3593/2025 - 08/04/2025 10:06

