



INDICAÇÃO № 3814/2025

Indica o serviço de Reparo de Tampa de Bueiro na Avenida Monteiro Lobato, altura do número 1168 - Centro.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de promover entendimentos com o departamento competente, no sentido de promover o serviço de Reparo de Tampa de Bueiro na Avenida Monteiro Lobato, altura do número 1168 - Centro.

Solicitamos ao setor responsável o reparo da tampa de bueiro localizada na Avenida Monteiro Lobato, na altura do número 1168, no Centro, em razão dos riscos e transtornos causados pela sua atual condição. A tampa encontra-se danificada, representando perigo iminente para pedestres, que transitam diariamente pela via, podendo ocasionar acidentes, danos materiais e lesões pessoais.

Além da questão da segurança, é importante destacar que a integridade das tampas de bueiro é essencial para o funcionamento adequado do sistema de drenagem urbana. Estruturas comprometidas dificultam o escoamento das águas pluviais, favorecendo o acúmulo de água na via e aumentando o risco de alagamentos, especialmente durante períodos de chuva intensa.

Certo de contar com a atenção e a colaboração de Vossa Excelência, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada estima e consideração.

Sala de Sessões "Plínio de Carvalho", 15 de agosto de 2025.

MARCELINHO

