



INDICAÇÃO № 4523/2025

Indica a necessidade de lombada com urgência na Rua Porfírio Marques de Andrade, 1640 - Jardim Imperador.

Indico a necessidade de entrar em entendimento com o setor responsável, para que sejam realizados estudos para implantação de lombada na Rua Porfírio Marques de Andrade, 1640 - Jardim Imperador, nesta cidade.

A solicitação para a instalação de lombadas na Rua Porfírio Marques de Andrade se faz necessária em razão do intenso fluxo de veículos e pedestres que circulam diariamente no local. Trata-se de uma via de mão dupla, o que aumenta o risco de acidentes, sobretudo em horários de maior movimento.

Ressalta-se, ainda, que nesta rua está localizada uma igreja que concentra grande número de fiéis durante missas e eventos religiosos, ampliando o fluxo de pessoas, incluindo idosos e crianças, que necessitam de maior segurança ao atravessar a via.

Portanto, a implantação de redutores de velocidade contribuirá para a preservação da vida, promovendo mais tranquilidade e segurança tanto para motoristas quanto para pedestres que utilizam a Rua Porfírio Marques de Andrade.

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de estima e apreço.

Sala de Sessões "Plínio de Carvalho", 30 de setembro de 2025.

MICHEL KARY

