



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## REQUERIMENTO Nº 2019/2025

Requer informações sobre o cronograma e responsabilidades quanto à regularização dos fios de operadoras pendurados em postes

Considerando que diversos fios de operadoras encontram-se caídos e pendurados em postes urbanos, frequentemente atrapalhando o trânsito de veículos e até mesmo o deslocamento de pedestres nas calçadas;

Considerando que tal situação representa riscos à segurança pública, causando acidentes e prejudicando a mobilidade urbana;

Considerando também a necessidade de esclarecer as responsabilidades legais e operacionais para a manutenção e regularização desses fios,

Requeiro, nos termos do inciso XIX do artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Araraquara, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Dr. Lapena, solicitando o encaminhamento, a esta Casa de Leis, das seguintes informações documentadas:

- 1 - Existe cronograma oficial para a regularização e manutenção dos fios de operadoras que estão pendurados ou caídos nos postes do município?
- 2 - Qual é a responsabilidade legal atribuída à Prefeitura Municipal, às operadoras de telecomunicações e à concessionária de energia elétrica (CPFL) para a manutenção e fiscalização desses fios?
- 3 - Como é feita a articulação entre esses órgãos e empresas para garantir a organização e segurança da infraestrutura dos postes?
- 4 - Quais canais e procedimentos a população pode utilizar para reportar situações de fios irregulares, e como é garantido o atendimento a essas demandas?

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 7 de novembro de 2025.

RAFAEL DE ANGELI





## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

### ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=0V2T4AS867SJYPYE>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **0V2T-4AS8-67SJ-YPYE**

