



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## **INDICAÇÃO № 5154/2025**

Indica o serviço de pintura das lombadas, localizada no trecho da Avenida Engenheiro Camilo Dinucci, no bairro Jardim Arco-Íris.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de promover entendimentos com o departamento competente, no sentido de promover o serviço de pintura das lombadas, localizada no trecho da Avenida Engenheiro Camilo Dinucci, no bairro Jardim Arco-Íris.

Solicitamos ao setor competente a realização do serviço de pintura das lombadas no trecho da Avenida Engenheiro Camilo Dinucci, entre a Avenida Professor Mário Teixeira Mariano e Avenida Miguel Aiello, no bairro Jardim Arco-Íris, este serviço tem como principal objetivo garantir maior segurança viária para motoristas e pedestres que circulam diariamente por essa via.

A Avenida Engenheiro Camilo Dinucci é uma importante via de acesso do bairro, com grande fluxo de veículos e pedestres. Entretanto, a sinalização horizontal das lombadas encontra-se desgastada, o que dificulta a visualização pelos condutores, especialmente no período noturno e em dias chuvosos. Essa situação aumenta o risco de acidentes, tanto para motoristas quanto para moradores e estudantes que transitam na região.

Certo de contar com a atenção e a colaboração de Vossa Excelência, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada estima e consideração.

Sala de Sessões "Plínio de Carvalho", 11 de novembro de 2025.

**MARCELINHO** 





## **ASSINATURAS DIGITAIS**

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=KW8WW43205P4ZJ91 , ou vá até o site <a href="https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar">https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar</a> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: KW8W-W432-05P4-ZJ91