



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 5184/2025

Indica o serviço de reparo da tampa de bueiro localizado na Rua Dilson Domingos Funaro, altura do número 1020, no bairro Parque das Hortências.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de promover entendimentos com o departamento competente, no sentido de promover o serviço de reparo da tampa de bueiro na Rua Dilson Domingos Funaro, altura do número 1020, no bairro Parque das Hortências.

Solicitamos ao setor competente a realização do serviço de reparo em tampa de bueiro na Rua Dilson Domingos Funaro, na altura do número 1020, no bairro Parque das Hortências, tendo em vista a importância dessa intervenção para a segurança e o bom funcionamento do sistema de drenagem urbana. A integridade da tampa é fundamental para evitar riscos aos pedestres que transitam pelo local, especialmente idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida, sendo que a manutenção do sistema de drenagem contribui para o bom escoamento das águas pluviais, prevenindo alagamentos e preservando a infraestrutura urbana.

Certo de contar com a atenção e a colaboração de Vossa Excelência, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada estima e consideração.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 12 de novembro de 2025.

MARCELINHO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=7Y5801S52E2BFT99>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **7Y58-01S5-2E2B-FT99**