



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 5596/2025

Indica a necessidade de reparos na pavimentação asfáltica com urgência Av. Paulo Silveira Ferraz, 582 esquina com a Barão do Rio Branco.

Indico a necessidade de entrar em entendimento com o setor responsável, para que seja realizado o serviço de tapa buraco Av. Paulo Silveira Ferraz, 582 esquina com a Barão do Rio Branco - Vila Xavier, nesta cidade.

O pedido se faz necessário devido à ocorrência frequente de acidentes envolvendo pedestres na área mencionada, conforme relatos dos moradores locais. Esses incidentes têm gerado preocupação e insegurança entre os residentes, que enfrentam riscos ao transitar pela região.

Além disso, há registros de danos a veículos, resultantes de pedras e outros objetos lançados na via, que é muito movimentada. Essa situação não apenas compromete a segurança dos pedestres e motoristas, mas também pode gerar prejuízos materiais significativos para os proprietários de veículos.

Portanto, é fundamental que sejam implementadas medidas para mitigar esses riscos e garantir a segurança de todos os usuários da via, melhorando a infraestrutura e promovendo uma convivência mais segura e harmoniosa na comunidade.

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de estima e apreço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 11 de dezembro de 2025.

MICHEL KARY



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MICHEL KARY Indicação nº 5596/2025 Sistema Siscam Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://consulta.camara.arq.sp.gov.br/documents/authenticate> e informe o código do documento - R967-Nx45-8P3v-01B5



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=R967NX458P3V01B5>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **R967-NX45-8P3V-01B5**