



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 3049/2026

Indica a necessidade de reparo de tampa de bueiro localizado na Rua José Luiz Pio — São Lucas — Araraquara.

Indico ao Senhor Prefeito a necessidade de entrar em entendimento com o setor competente para a realização, com urgência, do serviço de substituição da tampa de bueiro situada na Rua José Luiz Pio, no bairro São Lucas, nesta cidade.

O presente encaminhamento fundamenta-se em reclamações de moradores da região que alertam para a periculosidade do bueiro no referido local. A ausência de uma tampa adequada deixa a abertura exposta em plena via pública, o que representa um grave risco de quedas para pedestres e acidentes para ciclistas e motoristas que circulam pelo bairro.

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de estima e apreço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 14 de maio de 2026.

GUILHERME BIANCO





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=DG8ZVGN45H30B0M8>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **DG8Z-VGN4-5H30-B0M8**