



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 3611/2026

Indica a realização de reparos na camada asfáltica (operação tapa-buraco) na Alameda Paulista esquina com a Avenida Armando Biagioni, no bairro Vila Cidade Industrial.

Indica, nos termos regimentais, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que seja determinado ao setor competente a realização de reparos na camada asfáltica (operação tapa-buraco) na Alameda Paulista, esquina com a Avenida Armando Biagioni, no bairro Vila Cidade Industrial, neste Município.

A presente indicação justifica-se em razão das condições inadequadas da pavimentação existente no referido local, onde, há tempos, foram realizadas obras de intervenção na via, porém não foi executado o necessário serviço de recomposição e recapeamento adequado da camada asfáltica, resultando na deterioração do pavimento.

Atualmente, o problema ocasionou a formação de um buraco de proporções significativas, que inclusive atinge a faixa de pedestres existente no cruzamento, comprometendo a segurança dos usuários da via. Tal situação representa risco considerável, especialmente aos pedestres que utilizam o local para travessia e aos motociclistas, que ficam mais vulneráveis a quedas e acidentes em razão das irregularidades na pista.


Diante disso, faz-se necessária a realização dos serviços de manutenção e recuperação asfáltica, visando restabelecer as condições adequadas de circulação, proporcionar maior segurança aos munícipes e evitar possíveis acidentes no referido trecho.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 26 de junho de 2026.

CORONEL PRADO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=2A2YS88XTUJBMH8D>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **2A2Y-S88X-TUJB-MH8D**